

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR



DOCUMENT DEL POUM

Ajuntament de Prats de Lluçanès

CSA carracedo sotoca arquitectura SLP
Setembre de 2014

POUM de Prats de Lluçanès

Setembre de 2014

Redactors:

CSA carracedo-sotoca arquitectes SLP

Oscar Carracedo García-Villalba
Adolf Sotoca García

Núria Noguer Pujadas

Informe de Sostenibilitat Econòmica

PROMO Assessors i Consultors S.A.

Informe de Sostenibilitat Ambiental

La Llena, Serveis i Projectes Ambientals SCP

CSA carracedo sotoca arquitectura SLP
Gran Via de Carles III, 69, 1r 1ª BARCELONA 08028
Tel. / Fax.: 932 126 347
csa@coac.net
www.csarquitectes.com

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA

1.	INTRODUCCIÓ	7
1.1.	Justificació	7
1.2.	Procedència del catàleg de béns a protegir.	7
1.3.	Aspectes previs.....	7
2.	CLASSIFICACIÓ I METODOLOGIA DEL CATÀLEG	8
2.1.	Elements inclosos dins del Catàleg	8
2.2.	Determinacions d'aquest catàleg.	9
3.	NORMATIVA	10
4.	FITXES DELS ELEMENTS CATALOGATS	19

1. Introducció

1.1. Justificació

El Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC 28/07/2005) refon en un text únic les lleis 2/2002 i 10/2004 d'urbanisme i la seva modificació respectivament, per tal de regularitzar, aclarir i harmonitzar els seus textos.

Aquest decret (DL 1/2005) en els seus articles 59 i 69 determina la obligatorietat d'incloure el Catàleg de Béns a Protegir en la documentació dels Plans d'Ordenació Urbanística Municipal.

Posteriorment, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme regula, en els seus articles 75 i 95 el contingut del Catàleg, així com les determinacions de les actuacions que sobre els béns a protegir es poden dur a terme.

1.2. Procedència del catàleg de béns a protegir.

La necessitat de donar compliment a les determinacions del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme fa imprescindible la inclusió dins de la documentació del POUM d'un catàleg que contingui el catàleg d'aquests béns.

1.3. Aspectes previs

Per tal de redactar el següent catàleg s'han tingut present els següents documents:

- Inventari del patrimoni cultural de Prats de Lluçanès elaborat per la Diputació de Barcelona.

2. Classificació i metodologia del catàleg

2.1. Elements inclosos dins del Catàleg

Els elements inclosos en el catàleg són:

Esglésies i edificis singulars	Sant Andreu de Llanars Santa Eulàlia de Pardines Església de la bona sort Sant Marçal Església parroquial de Sant Vicenç Santa Llúcia del Quer Sant Sebastià Castell del Quer Santuari de Lourdes Cementiri municipal
Masies i cases rurals	El soler de n'Hug Sorribes La Vila de Llanars Galobardes El Marçal La roca del Feliu Les Vinyes Casa nova de la Pedragosa Fontcalenta Clot del Vilar Coma del Forn Plangivert Masoveria de Santa Llúcia (Casal segons DIBA) Cal Dama Rectoria de Santa Eulàlia La Pedragosa Molí de Sorribes La Caseta de Sant Sebastià La Farinera Serra seca Cal Guerro Puigvistós Casa nova del Riambau Coll Lliscador Cal butxaca Mas Sant Sebastià Molí del Marçal Molí de Galobardes Molí del cingle Ca l'Enric Cal Vaquetes
Cases i edificis urbans	Cal Bach Museu municipal Miquel Soldevila Cal Duran Ca l'Andreuet La Torre Malla Cal Camps Fàbrica de Cal Casals Safareig públic Rectoria de Sant Vicenç Torre Batriu Cal Navarro Cal Bernat Cafè-teatre Orient Serradet de st Antoni Cal Solé Antic Hospital Cal Ganxo Cal Vilardell Cal Baumer Cal Music Fàbrica de Cal Rovira Cal Fuster

Elements	Pont del Marçal Estructura defensiva del pont del Marçal Tina del camp de l'esquerda Tina de sant Andreu Tina de l'horta del soler Creu de terme de santa Eulàlia de Pardines Façana Escorxador públic Arcs del balcó del nucli urbà Balconada de cal dr grau Xemeneia de la teuleria de Cal Palilla Arc de mig punt adovellat de Ca l'Enric Façana de la Farinera de Prats
Fonts paisatges i elements naturals	Fossa comuna de Puigystós Camí empedrat de Pardines Camí empedrat de la pujada a Lourdes Camí empedrat de la Pedragosa Camí empedrat de Galobardes Font de FontCalenta Font del Marçal Font de la Vila Font del clotet Font dels senyors Font de la Bernadeta Font del Ti Font del Xambó Les Tres fonts Gorg del molí de Galobardes Gorg del molí del cingle Plataners de Prats
Carrers, places i conjunts arquitectònics	Carrer de la bona sort Carrer major Carrer nou
Documental	Pont del rec de Prats Pont del molí del cingle Teuleria de Cal Palilla Escoles Velles Forn de calç del Marçal Forn d'oli de ginebre Teuleria del Marçal Sistema de rec de la casanova de Lourdes

2.2. Determinacions d'aquest catàleg.

D'acord amb les determinacions dels articles 47, 50 i 51 de la LU, el següent catàleg estableix les següents determinacions normatives per a cada element catalogat:

- Condicions d'ordenació volumètrica que, essencialment, s'adirà a allò especificat a l'article 50.3 de la Llei d'Urbanisme
- Condicions d'usos i activitats permesos, especificant-les en cada cas i adaptant-se a les determinacions de l'article 47.3 i 47.4 de la Llei d'Urbanisme.
- Condicions de protecció d'elements específics, de l'entorn, serveis i accessos.

Cadascun dels elements enumerats en l'apartat anterior "Elements inclosos en el Catàleg", s'adjunta una fitxa amb les dades identificatives, descriptives i les condicions de protecció. Per a les unitats amb protecció documental i conjunts urbans s'adjunta un llistat de les mateixes, prevalent les dades identificatives i descriptives incloses en Inventari de Patrimoni Cultural de Prats de Lluçanès, redactat per iniciativa de la Diputació de Barcelona l'any 2007.

3. Normativa

Art. 1. Naturalesa

La redacció del present Catàleg té com a objecte els elements, edificacions, conjunts o àmbits del municipi susceptibles de protecció per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques.

El present Catàleg forma part del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Prats de Lluçanès

Art. 2. Àmbit

L'àmbit del següent catàleg es correspon amb el terme municipal de Prats de Lluçanès.

Art. 3. Contingut

El present catàleg conté la següent documentació:

- Memòria justificativa.
- Normativa.
- Fitxes individuals per als elements amb protecció integral, tipològica, ambiental o específica.
- Llistat d'elements amb altres tipus de protecció.
- Plànol de localització a escala 1/5000 del terme municipal amb les masies i cases rurals incloses en el catàleg.

Art. 4. Classificació i graus de protecció dels elements catalogats

El Catàleg de Béns Protegits classifica en set categories, segons el seu grau de protecció, les unitats individuals i els conjunts catalogats:

- B. BENS CULTURALS D'INTERÈS NACIONAL

Bens rellevants del patrimoni cultural català. Les intervencions que s'hi poden realitzar estan regulades per la Llei 9/93 de 30 de setembre de patrimoni cultural essent l'òrgan competent per autoritzar-les la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

– C. CONJUNTS URBANS

Unitats amb interès tipològic, ambiental i compositiu que conformen conjunts urbans homogenis d'elevat grau d'uniformitat i de coherència formal pel seu agrupament i seqüència, i per les seves característiques constructives i arquitectòniques pròpies d'un període històric que els permet comprendre globalment com a unitaris d'interès. Aquests conjunts es protegeixen en tant que produeixen una imatge urbana contundent i homogènia característica, i protegiran, en cada cas, aquells elements que es considerin la base de l'esmentada coherència i uniformitat.

– I. INTEGRAL

Unitats de protecció física integral. En el cas d'un edifici comprèn el volum, les façanes amb la seva composició i elements de detall, la coberta i l'estructura portant. En el cas d'altres elements, la totalitat material d'aquests.

– T. TIPOLÒGICA

Unitats on la protecció recau en la conservació de la tipologia, resumint-se aquesta en el volum de l'edifici i la seva posició respecte a l'emplaçament on es situa, la composició de la façana en proporció de buits i plens, la coberta i aquells aspectes específics de la tipologia en concret, sense poder-se modificar cap d'aquestes característiques.

En el cas de carrers i espais urbans aquest protecció recau en la secció, forma del pla del terra amb els seus desnivells, murs, graons, etc., i sobre la forma dels plans de façana que els envolten.

– A. AMBIENTAL

La protecció ambiental recau sobre aquells paratges naturals d'interès paisatgístic i històric que són susceptibles de ser conservats mantenint les seves condicions d'ús i configuració formal, preservant-ne els elements naturals existents.

En el cas d'arbres o elements vegetals la seva conservació ambiental implica el manteniment a l'emplaçament original i la seva cura.

– D. DOCUMENTAL

La protecció documental s'aplicarà a aquells elements que tot i tenir interès arquitectònic, històric o paisatgístic podran ser remodelats o enderrocats i substituïts per nous edificis. En aquests casos s'haurà de documentar exhaustivament l'edificació prèvia. La documentació a aportar serà com a mínim la referida al seu emplaçament, els seus orígens històrics i evolució i les seves característiques tipològiques.

Aquesta informació serà dipositada per duplicat a l'Ajuntament i a l'Arxiu Municipal.

Pels elements vegetals documentals s'haurà de seguir el mateix procediment i s'hauran de documentar exhaustivament. Els elements documentals vegetals podran ser eliminats o trasplantats a d'altres emplaçaments del municipi.

– **AR. ARQUEOLÒGICA**

Són aquells espais i/o llocs que, per evidències materials, antecedents històrics o altres indicis, són d'interès arqueològic o paleontològic.

Els béns més rellevants del patrimoni arqueològic del municipi de Prats de Lluçanès seran declarats d'interès nacional (BCIN), en la categoria de zona arqueològica. Fins a la seva comprovació els àmbits arqueològics seran classificats com a Àrees d'expectativa arqueològica.

Un cop fetes les excavacions i estudis corresponents, els jaciments arqueològics que no tinguin la categoria de BCIN, seran considerats Espais de Protecció Arqueològica (EPA).

Es consideren Espais de Protecció Arqueològica els llocs que no han estat declarats d'interès nacional on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques. Els Espais de Protecció Arqueològica podran ser catalogats com a béns culturals d'interès local (BCIL).

– **E. ESPECÍFICA D'ELEMENTS.**

S'entén com a protecció específica d'elements la que s'aplica sobre elements aïllats de gran valor artístic o històric que formen part d'un conjunt no necessàriament protegit.

La protecció específica d'un element implica la seva preservació integral i material i, en la mida del possible, el manteniment de les condicions que permetin la seva preservació a dins del conjunt en el qual es troba.

Art. 5. Elements protegits.

Per a cadascun els béns culturals inclosos en aquest Catàleg, es concreten aquells elements que mereixen una protecció particular i atenent les següents definicions:

- **Volum:** Són els límits físics exteriors de l'edifici, construcció o element protegit.
- **Façana:** Per al grau de protecció Integral, s'entén com a façana protegida el conjunt d'elements arquitectònics funcionals i ornamentals que formen els murs exteriors de tancament d'un edifici.

Pel grau de protecció Tipològica, s'entén com a façana protegida el conjunt de característiques que defineixen la seva tipologia (eixos verticals i horitzontals de composició, proporció de massís – buit, característiques dels cossos volats, textures, etc.)

- Coberta: Per al grau de protecció Integral s'entén com a coberta protegida el conjunt d'elements arquitectònics funcionals i ornamentals que cobreixen un edifici. Pel grau de protecció Tipològica, s'entén com a coberta protegida el conjunt de característiques que defineixen la seva tipologia (nombre de vessant, pendents, materials, ràfecs i cornises, etc.)
- Elements comuns: Són els elements d'un edifici que comparteixen les diverses propietats del mateix a excepció de la façana i la coberta (estructura, vestíbul, caixa d'escala, etc.). Per al grau de protecció Integral, els elements comuns conservaran el seu disseny original. Pel grau de protecció Tipològica, es conservaran les característiques d'aquests elements que defineixen aquesta tipologia.
- Elements específics: Són els elements històrics, arquitectònics, arqueològics, funcionals, constructius, ornamentals, etc. que pel seu valor individual, es protegeixen de forma específica.
- Elements naturals: Són els elements, principalment vegetals, que formen unitats paisatgístiques amb l'edifici (jardins, arbredes, bosquets, etc.), o el conjunt vegetal i/o espai natural objecte de protecció. També s'hi inclouen els espais lliures conformats entre les edificacions principals, les pallisses o cabanes i els recintes emmurallats.

Art. 6. Formes d'intervenció.

Les formes d'actuacions previstes en aquestes normes sobre els edificis, construccions, elements i conjunts d'interès històric – arquitectònic, són les següents:

1. Obres de consolidació. són aquelles que contribueixen a arranjar i reformar les parts que es consideren dèbils i que poden perillar la seva durabilitat. Aquestes obres no suposaran en cap cas l'alteració dels valors protegits, i garantiran l'estabilitat estructural de l'element.
2. Obres de conservació. són aquelles que tendeixen a impedir la degradació de l'estat original de l'element protegit sense perjudici de considerar la seva evolució en el temps i amb l'objectiu de garantir la seva durabilitat sense alterar-ne les característiques que li són pròpies.
3. Obres de restauració: són aquelles que tenen per finalitat la recuperació de la fesomia formal, material i cromàtica que tenia originalment l'element protegit, sense perjudici de

considerar la seva evolució en el temps. Per aquestes actuacions serà necessari el suport de la documentació que doni testimoni del seu estat original.

4. Obres de reutilització: són aquelles que tenen per finalitat l'adequació de l'element protegit a usos diferents als originals. En cap cas, el canvi d'ús implicarà la pèrdua total o parcial dels volums arquitectònics protegits.
5. Obres de rehabilitació: són aquelles que tenen per finalitat l'adequació de l'element protegit a usos residencials o altres, que precisen reunir determinades condicions de salubritat i habitabilitat. En cap cas la rehabilitació implicarà la pèrdua dels valors arquitectònics protegits.
6. Obres d'ampliació: són aquelles que tenen per finalitat augmentar la superfície o volum de l'element protegit, sense modificar ni sobrepassar la coberta. En cap cas les obres d'ampliació implicaran la pèrdua dels valors arquitectònics protegits, ni es plantejaran amb un llenguatge arquitectònic que permeti diferenciar l'edifici original de la nova construcció.
7. Obres d'addició: són aquelles que tenen per finalitat augmentar la superfície o volum de l'element protegit sobrepassant-hi una o vàries plantes. En cap cas l'addició suposarà la pèrdua dels valors arquitectònics protegits i es plantejaran amb un llenguatge arquitectònic que no permeti diferenciar l'edifici original de la nova construcció.

Art. 7. Condicions de les actuacions.

1. Les formes d'actuació de consolidació i de conservació seran preceptives a tots els edificis, elements, construccions i conjunts que formen aquest catàleg.
2. Les formes d'actuació de restauració, reutilització i rehabilitació seran opcionals a excepció dels casos en que expressament així s'assenyali en les fitxes particulars corresponents.
3. Les formes d'actuació d'ampliació i d'addició resten prohibides només en els casos en que expressament s'indica en la fitxa particular.
4. Totes les actuacions proposades en BCINs hauran de ser aprovades per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central.
5. Els mínims conceptes en que s'ha d'entendre la conservació són:
 - Seguretat. L'edifici ha de garantir la seguretat i estabilitat estructural interna i la seguretat vers la via pública.
 - Salubritat: L'edifici ha de garantir les normes higièniques mínimes que estableix la legislació vigent.
 - Habitabilitat: L'edifici ha de garantir les normes d'habitabilitat mínimes que estableix la legislació vigent.

- Ornametació pública: : L'edifici, construcció o element protegit ha de conservar en la forma adequada els elements estilístics, funcionals i ornamentals de l'obra original.

Art. 8. Règim dels edificis i unitats catalogades

1. Sense perjudici de l'establert a les fitxes específiques de cada unitat, les unitats catalogades individualment no podran ésser enderrocades o desmuntades total o parcialment, ni podran realitzar-se en elles obres de reforma o reparació en la mesura que afectin els valors o elements artístics, històrics o arquitectònics, objecte de protecció amb les excepcions de les proteccions documentals.
2. Les unitats catalogades hauran de ser objecte de les obres de conservació, consolidació i restauració que el seu estat requereixi, tasca que correspon en primer lloc, a la iniciativa dels propietaris.
3. Les àrees amb protecció arqueològica i llocs declarats BCIN, es regiran per la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993, pel Decret 78/2002 i pel Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. Per tal de garantir aquest patrimoni les autoritats competents, el Departament de Cultura, la Direcció General del Patrimoni Cultural o la Comissió del Patrimoni Cultural, hauran d'autoritzar les obres o actuacions de promoció pública o privada, siguin del tipus que siguin (urbanístiques, agrícoles, forestals, extractives, d'infraestructures, etc.)
4. Les sol·licituds d'autorització per a la realització d'intervencions arqueològiques preventives s'han d'adreçar a la Direcció del Patrimoni Cultural, i han de complir les condicions esmentades en el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic.
5. D'acord amb l'Art. 67-4 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, no podrà tramitar-se cap expedient de declaració de ruïna d'edificis catalogats com a BCIN. En cas que es donessin les circumstàncies que comportarien a la declaració de ruïna, el propietari dolós o negligent, estarà obligat a la seva reconstrucció total.
L'incompliment per part del particular de l'obligació de reconstruir, en el termini que fixi l'administració, legitimarà a l'Ajuntament per procedir a l'expropiació.
6. Cas que es concedeixi el permís d'enderroc total o parcial d'un element o edifici catalogat, la llicència d'enderroc anirà condicionada a la reconstrucció o restauració.
7. Les condicions i garanties imposades a la llicència, així com l'obligació de reconstrucció o restauració de l'edifici i de reconstrucció i recuperació d'elements, els terminis d'execució i l'afectació de l'edifici al Patrimoni Arquitectònic, hauran de ser inscrites per nota marginal o anotació registral de la finca en qüestió, com a càrrega o afectació urbanística singular. Si el propietari o promotor de l'obra no complís els terminis o

condicions imposades, l'Ajuntament, després de requerir en forma el compliment, quedarà legitimat per procedir a l'expropiació del solar i edifici afectats, d'acord amb l'edificabilitat que li venia atorgada per la seva condició d'unitat catalogada.

8. En cas d'expropiació, l'Ajuntament haurà de completar la reconstrucció o restauració de l'element d'acord amb la llicència atorgada.
9. Els treballs d'enderroc total o parcial d'edificis protegits i de reconstrucció o restauració, es faran en tot cas, sota la inspecció dels tècnics municipals que es designin pel seguiment de l'obra, en l'acord municipal de concessió de la llicència. L'Ajuntament podrà acordar, en el curs dels treballs, la suspensió temporal i la modificació del projecte en base a la variació de les circumstàncies que justifiqui el canvi de criteris.

Art. 9. Drets i deures dels propietaris de béns catalogats

Els propietaris o titulars d'altres drets reals, posseïdors, siguin particulars o entitats públiques o privades, han de complir pel que fa als edificis de valor arquitectònic, històric o artístic, i de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions, els deures d'ús, conservació i rehabilitació establerts per la legislació urbanística, per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives d'habitabilitat dels habitatges.

Amb les finalitats de conservació del patrimoni local els propietaris tenen dret:

- A l'ús de l'element protegit, amb les limitacions que deriven de la seva condició de protegit.
- A la realització d'obres admeses, especialment aquelles que tenen com a finalitat mantenir la funcionalitat de l'edifici o la millora de les condicions estructurals o higiènic-sanitàries.
- A la transmissió dels béns catalogats, seguint els procediments legalment establerts, sens perjudici als drets que la legislació atorga a l'Ajuntament o altres administracions públiques en matèria d'adquisició de béns culturals.
- Participar del programes econòmics o altres ajuts financers que tinguin com a objectiu la conservació dels elements catalogats.

En compliment de la legislació aplicable i d'aquestes Normes els propietaris d'elements catalogats tenen els següents deures:

- El deure de conservació, amb l'objecte preservar i mantenir la integritat dels edificis, elements o conjunts, per tal d'assegurar llur valor cultural. Els propietaris estan obligats a realitzar les obres de consolidació i rehabilitació que evitin el seu

deteriorament estructural en els elements visibles i no visibles i, en especial d'estructura, tancaments i cobertes

- Han de permetre l'examen i estudi dels bens per part dels investigadors adscrits a alguna institució científica o acadèmica.

Art. 10. Ruïna o enderroc d'edificis, construccions o elements catalogats.

1. Els edificis, construccions i elements catalogats no podran ser enderrocats total o parcialment excepte en aquelles parts no protegides.
2. L'Ajuntament ordenarà a les persones o institucions responsables, la reparació dels danys causats il·lícitament, mitjançant ordres executives de reparació, reposició, reconstrucció, o enderrocament o mitjançant les que siguin necessàries, per a restituir el bé al seu estat anterior.
3. D'acord amb l'Art. 67-4 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, són causa d'interès social, a efectes d'expropiació, l'incompliment dels deures de conservació, preservació, manteniment i protecció establerts per aquesta llei i la situació de perill o ruïna imminent d'un immoble d'interès nacional. Són competents per a procedir a l'expropiació l'Administració de la Generalitat, els consells comarcals i els ajuntaments, en l'àmbit de llurs competències.

Art. 11. Usos.

Els usos dels béns catalogats s'ajustaran al disposat en les normes generals, i seran els admesos en del POUM per a cada zona on es localitzi el bé protegit, amb les limitacions que figurin en cada fitxa particular. Queden exclosos els usos que signifiquin obres, instal·lacions o activitats que siguin incompatibles amb la conservació i protecció dels valors arquitectònics del bens catalogats.

Art. 12. Condicions particulars.


1. Enderrocs: Es podran enderrocar les parts d'edificació en estat de ruïna manifesta sempre i quan es reconstrueixin d'acord amb el seu estat primitiu o es formuli un projecte de reforma global de l'edifici justificant la solució adoptada. En qualsevol cas l'enderrocament parcial es podrà efectuar quan representi retornar l'edifici al seu estat primitiu o tradicional.
2. Materials: Per les obres de reforma, millora i conservació, s'utilitzaran els materials propis de l'edifici corresponent, atenent a les característiques de l'arquitectura original o tradicional. Cap intervenció desvirtuarà aquestes característiques introduint elements agressius o incompatibles amb l'edificació. Per les obres d'ampliació i/o addició es

podrà utilitzar un llenguatge arquitectònic actual amb subjecció al disposat en cada fitxa particular i que no representi una agressió al bé protegit.

3. En les protegides ambientalment, no es permeten actuacions i/o activitats que trenquin l'equilibri i composició dels diferents elements que conformen el paisatge actual, caracteritzat pel mosaic que formen les masses boscoses, els grups vegetals, les clarianes, els prats, els conreus i les feixes.

4. Fitxes dels elements catalogats

CSA carracedo sotoca arquitectura



Es-01 SANT ANDREU DE LLANARS

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Sant Andreu de Llanars

COORDENADES UTM: 418.044, 4.650.900

ÈPOCA: Segles XI-XII

ÚS ACTUAL: Culte

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ


Petita església de nau capçada a llevant per un absis semicircular. La nau és coberta amb una volta de canó de perfil apuntat, i l'absis amb volta de quart d'esfera. Les cobertes actuals són de teula àrab però en el decurs de la seva restauració es trobaren restes de lloses de la coberta original, molt desfetes.

Interiorment, el mur de tramuntana presenta dos arcs formers que formen una mena d'arcòsols, i tots els paraments han estat arrebossats. En el de ponent, en procedir a una exploració, van treure els arrebossats superficials, donant lloc a la descoberta del parament original amb els carreus rejuntats amb morter de calç molt fi i amb juntes pintades de color mangra, imitant un carreuat fictici.

La porta d'accés es troba situada al mur de migjorn i s'obre mitjançant un simple arc de mig punt. En aquest mateix mur s'hi obre una finestra de doble esqueixada, igual com la que hi ha al fons de l'absis, on també hi ha una espitllera de factura moderna. La il·luminació es completa amb una finestra en forma de creu que hi ha a la façana de ponent.

Sobre aquesta mateixa façana hi ha un petit campanar de torre de planta quadrada, amb una coberta de teula a dues aigües, dividit en dos nivells de finestres. L'inferior té quatre grans obertures en arc de mig punt, una per cada façana, i el superior té quatre finestres geminades, parcialment aparellades, mig partides per petites columnes amb capitells troncopiramidals arrodonits. Els arcs de les obertures del campanar són extradossats per una filada de lloses i enfonsats en relació al parament del mur. L'accés al campanar s'efectuava per una obertura practicada a la volta.

L'aparell exterior és de petits carreus, desbastats, units per morter de calç i disposats en filades uniformes i regulars. A l'absis i al campanar es pot observar una certa diferència consistent en que els carreus són més ben tallats i polits, i de proporcions més quadrades.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Es-02 SANTA EULÀLIA DE PARDINES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Santa Eulàlia de Pardines

COORDENADES UTM: 418.975, 4.648.890

ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Culte

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada


DESCRIPCIÓ

Antiga parròquia rural construïda amb maçoneria de pedra de grans carreus. Presenta creuer, cimbori octogonal i tres naus, les laterals més baixes que la central, manifestant-se en l'estructura de la façana principal.

La façana principal, orientada al sud, d'estil barroc-neoclàssic, presenta els paraments amb estucat blanc. La part central es troba emmarcada per dues lesenes de pedra i coronada per un frontó triangular. La portalada, d'arc de mig punt, està emmarcada amb pedra, i es troba flanquejada per unes pilastres que sostenen un arquitrau motllurat i un frontó triangular, amb unes boles de remat. A sobre hi ha l'escut de Santa Eulàlia, la palma de màrtir i la creu del martiri. Encara més a sobre trobem un òcul envoltat per una motllura de garlanda. En aquesta façana hi trobem inscrita la data de 1794 i a la façana lateral hi veiem la data de 1766, juntament amb una inscripció "fet per Josep Eures".

Damunt la façana lateral oest s'aixeca un campanar de base quadrada i arestes bisellades en l'últim tram, coronat amb una balustrada. Enganxada a l'església hi ha la rectoria.

Uns 100 metres al sud-est, sobre una zona rocosa, hi ha la creu de terme de Santa Eulàlia de Pardines (descrita en una fitxa individual), i prop del conjunt de Pardines hi passava un camí ral (antigament anomenat strata publica) que es troba empedrat en alguns dels seus trams (també descrit en una fitxa individual).



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració



CONDICIONS ESPECÍFIQUES



Es-03 ESGLÉSIA DE LA BONA SORT

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de la Bona Sort

COORDENADES UTM: 419.705, 4.651.041

ÈPOCA: XII-XVI

ÚS ACTUAL: Culte

RÈGIM JURÍDIC: Propietat Privada

DESCRIPCIÓ

L'església de la Mare de Déu de la Bona Sort es troba integrada al nucli de Prats de Lluçanès, entre les cases del carrer de la Bona Sort.


Es tracta d'una petita església d'orientació oest-est de tradició romànica de planta rectangular, amb absis carrat, capelles laterals a mode de creuer venerades a Sant Joan Baptista i Sant Antoni de Pàdua, interior en volta de canó i petit cor de fusta. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra i carreus treballats a les cantonades i la coberta és de teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Presenta un petit campanar d'espadaña d'un sol ull d'arc de mig punt, el qual conserva una petita campana.

La façana principal, d'accés, està orientada a l'oest i presenta un portal central emmarcat amb brancals i llinda de pedra bisellada. Sobre el portal hi ha un petit òcul circular de pedra bisellada i d'obertura interior esqueixada.

A la façana sud hi sobresurt una petita capelleta lateral en la que s'obre una espitllera esqueixada emmarcada amb monòlits de pedra d'ample bisellat. A la part dreta de la façana hi ha una llarga espitllera esqueixada emmarcada amb pedra.

La resta de façanes no presenten obertures.

L'únic element que trenca amb la simetria interior de l'edifici són unes escales de pedra que han quedat integrades al costat de la capella lateral de la façana nord, que conduïen al campanar primitiu.



EMPLAÇAMENT E: 1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Es-04 SANT MARÇAL

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: El Marçal

COORDENADES UTM: 420.773, 4.652.197

ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Culte


RÈGIM JURÍDIC: Propietat Privada

DESCRIPCIÓ

La capella de Sant Marçal està situada a uns metres a l'est de la masia del Marçal. És una petita capella que té orientació oest-est, de planta rectangular (5m x 8m) amb absis carrat. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra irregular i carreus de mitjanes dimensions de pedra treballada delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i presenta un campanar d'espada amb petita teulada de doble vessant i un sol ull amb arc de mig punt, en el qual no s'hi conserva la campana.

La façana principal, orientada a l'oest, presenta un portal emmarcat amb brancals i llinda de pedra motllurada, i tanca una porta de fusta. A la llinda del portal hi ha inscrita la data de 1746 i la inscripció següent: CLIMENT MARÇAL ME FECIT. Sobre la llinda hi ha un petit arc triangular de descàrrega fet amb maó.

La façana sud presenta una única finestra a mode d'espitllera, situada a la part dreta, i emmarcada amb monòlits de pedra bisellada



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Es-05 ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT VICENÇ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Plaça de l'Església

COORDENADES UTM: 419.730, 4.651.442

ÈPOCA: Segle XVII

ÚS ACTUAL: Culte

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada


DESCRIPCIÓ

L'església parroquial de Sant Vicenç es troba situada a la plaça de l'església, a la banda oest del carrer Major, dins el nucli urbà de Prats de Lluçanès.

És una església d'estil barroc, de mitjanes dimensions, construïda entre els anys 1627 i 1649. Està formada d'una sola nau i capelles laterals que comuniquen entre sí. Originàriament estava coberta amb volta de canó, però avui en dia hi ha un sostre de ciment armat; amb el temps ha sofert moltes modificacions. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, i els murs són de maçoneria de pedra arrebossats de color crema, deixant a la vista les cantonades de carreus regulars. Al costat dret de la façana principal, encarada al sud, hi ha el campanar de dinou metres d'alçada, de planta quadrangular, que presenta un sòcol de filades de carreus i dues finestres d'alineació vertical emmarcades amb pedra bisellada. La part superior del campanar presenta una planta poligonal amb quatre ulls d'arc de mig punt (un per costat) i un rellotge modern.

La façana de l'església presenta un arc de mig punt de pedra vista emmarcat per dues pilastres adossades, un entaulament i un frontó triangular sense escultura on hi figura la data de 1627. A sobre el portal s'hi obre una petita rosassa amb un vitrall decorat amb l'anagrama de Jesucrist al centre. Just a sota teulada hi ha una petita finestra esqueixada.

La façana oest presenta una teulada d'una sola vessant a nivell inferior i un portal d'accés lateral emmarcat amb pedra amb accés a través de quatre graons. Diverses finestres s'obren a la part superior de la façana. A la part posterior de l'església hi ha adossada la rectoria.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Es-06 SANTA LLÚCIA DEL QUER

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Santa Llúcia

COORDENADES UTM: 419.314, 4.650.566

ÈPOCA: Segle XIII

ÚS ACTUAL: Culte

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada


DESCRIPCIÓ

Santa Llúcia de Quer, també coneguda com a Santa Llúcia de Galobardes, està situada al sud-oest del nucli urbà de Prats de Lluçanès, formant part d'un conjunt arquitectònic amb el castell del Quer i el casal de Santa Llúcia -conjunt força reformat modernament- que s'emplaça sobre una roca.

És una església d'una sola nau rectangular, coberta amb volta d'aresta, d'absis carrat i una finestra de doble esqueixada al fons. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra de mitjanes dimensions disposats regularment en filades ordenades i la teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Presenta un campanar d'espada amb teulada de dues vessants i dos ulls rectangulars que conserven dues campanes.

La façana principal, d'accés, està orientada a l'oest i presenta un portal d'arc de mig punt adovellat amb dovelles regulars i un òcul superior. A la façana nord hi ha una porta, a un nivell superior, que dona accés directament al cor.

Les parets interiors han estat revestides amb lloses de pedra picada, amb especejament plafonat, fins al començament de la volta i coronades d'una cornisa aixamfranada (aquesta modificació és recent). El carreu regular de la volta fou rejuntat amb morter a junta refosa. L'altar i les imatges corresponen a la modificació. A mà esquerra de presbiteri, tancat amb reixes de ferro forjat, hi ha una sagristia soterrada sota el terrat exterior que es troba en un nivell elevat.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Es-07 SANT SEBASTIÀ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Sant Sebastià

COORDENADES UTM: 418.733, 4.651.436

ÈPOCA: Segle XVIII - XIX


ÚS ACTUAL: Culte

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Església d'una sola nau amb creuer i absis carrat i amb una orientació NE-SO. Al centre s'alça una torre poligonal de 8 costats on s'hi obren dues petites finestres als costats nord i sud. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i els murs de càrrega són de maçoneria de pedra de mitjanes dimensions, tot i que presenta grans carreus ben treballats delimitant les cantonades. A la part esquerra s'alça un campanar de torre coronat amb coberta de quatre vents i amb quatre esvelts ulls d'arc de mig punt, un per costat, sense que conservin les campanes a l'interior.

La façana principal parcialment arrebossada i orientada al nord-est, presenta una portalada d'arc de mig punt emmarcada amb curtes dovelles i amb pilastres de pedra adossades als costats, flanquejats per dos motius esculpats, que sostenen la motllura que ressegueix l'arc. A la clau de l'arc hi ha la data inscrita de 1801 dins una decoració de segell ornamental. Flanquegen el portal dues finestres: una de grans dimensions emmarcada amb pedra bisellada i una de petites dimensions, a l'esquerra, a mode d'espitllera d'arc de mig punt emmarcada amb monòlits de pedra. A sobre del portal hi ha una fornícula, on s'hi ubica una moderna imatge de Sant Sebastià. La decoració de la fornícula reproduceix la decoració del portal. A la part superior i, seguint l'eix vertical, hi ha un rosetó emmarcat amb pedra motllurada i una imposta que separa el timpà, coronat per una pilastra apuntada i amb bola de pedra i una creu. En el timpà s'hi obre una petita finestra emmarcada amb pedra. A cada vèrtex de la teulada d'aquesta façana s'hi erigeix una curta pilastra apuntada coronada per una bola de pedra. Aquests elements també es repeteixen al capdamunt de la rampa d'accés a l'església, iniciant el mur de pedra que envolta l'església i que li dona un caràcter de fortificació.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Es-08 CASTELL DEL QUER

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Santa Llúcia del Quer

COORDENADES UTM: 419.359, 4.650.556

ÈPOCA: Segle XII


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat Privada

DESCRIPCIÓ

El castell de Quer està situat al costat del casal de Santa Llúcia i de la capella de Santa Llúcia de Quer, sobre un roc elevat actualment reconstruït com una terrassa.

La torre, de planta circular, va ser molt reformada en la restauració que s'hi féu. Del seu aspecte original se'n pot destriar l'aparell constructiu (carreus regulars), que arriba fins a les tres quartes parts de la seva alçada actual. En la part alta, reconstruïda amb nous carreus, hi ha finestres rectangulars i és coberta per un terrat amb barana de ferro. L'interior de la torre ha estat molt modificat i actualment és ocupat per una escala de planta quadrada que condueix al terrat.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: BCIN

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Es-02 SANTUARI DE LURDES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Lurdes

COORDENADES UTM: 420.475, 4.651.401

ÈPOCA: 1881

ÚS ACTUAL: Culte

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ


El santuari de la Mare de Déu de Lurdes està situat en un punt elevat, al cim de l'anomenada costa de Lourdes, a l'est del nucli urbà dominant la major part del Lluçanès i algunes de les principals formacions rocoses del Principat, com els Pirineus orientals, el Montseny o Montserrat.

El santuari està constituït per l'església d'una nau, un creuer i un cimbori octogonal amb coberta a vuit vessants, punxeguda. Presenta un absis semicircular amb petites finestres disposades irregularment, un atri que forma un angle recte ocupant la façana principal i una part de la façana lateral oest, i una airosa torre quadrada amb coberta a dues aigües, molt inclinada. La façana principal està formada per un portal d'accés d'arc de mig punt emmarcat amb pedra treballada i dues finestres quadrades que el flanquegen. L'interior, pintat de blanc, és d'una sola nau i a l'altar presideix una imatge de la Mare de Déu de Lourdes. Tot el conjunt exterior està estucat de blanc excepte el sòcol, de paredat comú amb morter de calç.

Uns metres a l'oest, prop de la carretera, hi ha la font de la Bernadeta



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Es-10 CEMENTIRI MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Nord est del nucli

COORDENADES UTM: 420.285, 4.651.708

ÈPOCA: Segle XIX-XX

ÚS ACTUAL: Cementiri

RÈGIM JURÍDIC: Propietat pública


DESCRIPCIÓ

Cementiri de planta rectangular format per dos parts quadrades. La que es troba més al sud, i per tant que constitueix l'entrada actual, és una ampliació dels anys 80 del segle XX. La que es troba més al nord, en canvi, va ser començada a construir l'any 1885. Les dues parts queden separades pels dos pilars de pedra que sustentaven l'antiga entrada al cementiri, i que actualment han quedat integrats al centre del cementiri. En el pilar de l'esquerra hi ha la data de 1885, en números de ferro forjat.

La part antiga del cementiri, la nord, presenta una estructura amb forma de creu, amb els camins delimitats amb boixos i xiprers col·locats al llarg de l'eix nord-sud i als extrems est i oest. Tres dels quatre extrems de la creu que forma la zona ajardinada estan ocupats per capelles.

La capella est, de principis de segle XX, està format amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb carreus treballats i un sòcol de pedra que arriba pràcticament a un metre, i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals coronada amb una creu de ferro. La capella presenta quatre obertures; una porta, dues finestres de mig arc apuntat a cada banda i una obertura d'arc apuntat a sobre. Les quatre estan decorades amb reixes de ferro forjat, on s'observen sobretot elements vegetals, però també una corona d'espines i dos dracs com a tiradors. L'interior, de marbre blanc, està ocupat per un petit altar i diverses plaques commemoratives.

La capella nord té els murs de càrrega arrebossats i pintats de color salmó, amb carreus treballats delimitant les cantonades i la teulada, i emmarcant les obertures.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
 Conservació
 Restauració
 Rehabilitació
 Ampliació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-01 EL SOLER DE N'HUG

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: El Soler de n'Hug

COORDENADES UTM: 417.752, 4.650.553


ÈPOCA: XIV-XV

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia formada per un volum principal de planta quadrada compost de diverses ampliacions. El cos principal, format de planta baixa, primer pis i golfes, té els murs de càrrega de maçoneria de pedra, molt regular en alguns panys de paret, amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior. La façana principal, orientada al sud, no correspon amb l'accés principal, ja que l'ampliació d'aquesta i l'edificació de diverses estructures d'ús agropecuari al davant ha desplaçat l'accés a la façana est.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: BCIN

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-02 SORRIBES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Sorribes

COORDENADES UTM: 419.613, 4.650.712

ÈPOCA: Segle XVII

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia formada per dos volums de planta rectangular adossats, un de majors dimensions i més antic dedicat a l'habitatge i un de menors dimensions, però de mateixa alçada de teulada, construït modernament. El volum principal consta de planta baixa i dos pisos, té els murs de càrrega de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur, i emmarcant les obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

La façana principal, orientada al sud, presenta una estructura pràcticament simètrica composta a través d'un portal adovellat d'arc de mig punt, format per grans dovelles de pedra.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES



CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP



M-03 VILA DE LLANARS

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Sant Andreu de Llanars

COORDENADES UTM: 417.865, 4.650.870


ÈPOCA: Segles XIII-XIX

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Mas format per un volum de planta rectangular fruit de diverses ampliacions i diverses estructures d'ús agropecuari al voltant. L'edifici principal està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb força morter, i té les cantonades diferenciades amb carreus treballats, algunes de les quals han quedat integrades als murs denotant diverses ampliacions. Està format de planta baixa, primer pis i golfes, i coronat amb una teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-04 GALOBARDES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Santa Llúcia

COORDENADES UTM: 418.200, 4.649.100

ÈPOCA: Segle XVII


ÚS ACTUAL: Turisme rural

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Antic mas de planta quadrangular format per planta baixa, un pis i golfes (rehabilitades com a vivenda), construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra irregular, parcialment arrebossats, i carreus treballats a les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior; a l'interior, els sostres de les estances de la planta baixa són amb volta de canó.

La façana principal, orientada al sud-est, està dominada per un portal d'arc de mig punt adovellat, i una petita espitllera emmarcada amb monòlits de pedra a la dreta.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en procés de rehabilitació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
 Conservació
 Restauració
 Reutilització
 Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-05 EL MARÇAL

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: El Marçal

COORDENADES UTM: 420.652, 4.652.005


ÈPOCA: Segle XVI

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia formada per un volum rectangular de planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra, arrebossada en alguns panys, i presenten cantonades diferenciades amb carreus treballats, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant ampliacions. La façana principal, orientada al sud, presenta a la part dreta un portal d'arc de mig punt emmarcat amb dovelles de grans dimensions. L'edifici principal queda envoltat per diverses estructures que tanquen una lliça davant la façana principal.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en procés de rehabilitació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-06 LA ROCA DEL FELIU

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Raval de Prats

COORDENADES UTM: 417.749, 4.649.358

ÈPOCA: Segle XVIII


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal i diverses estructures adossades, totes amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, arrebossats i pintats de color terrós, tot i que en algunes parts el color s'ha perdut. L'arrebossat provoca que no es vegi si l'edifici compta amb cantonades diferenciades, o emmarcaments amb pedra a les obertures, tot i que és innegable que originalment l'edifici en tenia. L'edifici, de planta baixa, primer pis i golfes, té la teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

La façana principal, orientada al sud, té un pati just al davant delimitat per diverses estructures d'ús agropecuari.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació, per bé que amb algunes deficiències en l'arrebossat de la façana.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-07 LES VINYES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Les Vinyes

COORDENADES UTM: 418.486, 4.650.801

ÈPOCA: Segle XVIII


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia formada per un volum principal de planta rectangular i un cos adossat al nord-est, ambdós de planta baixa, primer pis i golfes. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra arrebossats i pintats de gris en el tram inferior i de blanc a la resta de l'edifici. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.

La façana principal, orientada al sud-est, presenta a la planta baixa un portal reformat que conserva la llinda bisellada, i tres portals moderns, els dos centrals de grans dimensions. Al primer pis s'hi observen dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, i a les golfes una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-08 CASA NOVA DE LA PEDRAGOSA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: La Pedragosa

COORDENADES UTM: 418.767, 4.648.067

ÈPOCA: Segle XIX


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Mas bastit sobre un planell de roca natural, de planta rectangular, format per planta baixa i un pis compost per un volum antic i una ampliació al nord de construcció posterior. Els murs són de maçoneria de pedra irregular de mitjanes dimensions unides amb morter. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.

La façana principal, orientada al sud-oest, presenta un gran portal d'accés emmarcat amb brancals i llinda de pedra, la qual està formada per dos blocs de pedra i una clau (dovella central) on hi ha la data inscrita de 1819. Flanquegen el portal tres obertures: una porta i una finestra de moderna construcció i una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-09 FONTCALENTA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: La Pentinada

COORDENADES UTM: 419.320, 4.649.135

ÈPOCA: Segle XIX


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta pràcticament quadrada, de planta baixa, primer pis i golfes. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra arrebossats, amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.

La façana principal, orientada al sud, presenta una disposició simètrica vertebrada a través d'un portal d'arc rebaixat, emmarcat amb brancals de pedra treballada i arc de maó pla. A cada costat hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada. Al primer pis hi ha un balcó emmarcat amb pedra treballada al centre i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a cada costat. A les golfes hi ha tres finestres de petites dimensions emmarcades amb monòlits de pedra treballada, tot i que enlloc de les llindes, les finestres queden emmarcades amb la primera biga que sosté la teulada



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-10 CLOT DEL VILAR

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Clot del Vilar

COORDENADES UTM: 421.122, 4.651.250

ÈPOCA: Segle XVIII


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia formada per un volum central dedicat a l'habitatge, fruit de múltiples reformes i ampliacions, i diverses estructures d'ús agropecuari. L'edifici, de planta baixa i primer pis, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.

La façana principal, orientada al sud, queda dividida en tres parts. La central, la més antiga; la de l'esquerra, moderna i dedicada a l'habitatge i les diverses estructures d'ús agropecuari a la dreta



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-11 COMA DEL FORN

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Serrat de Galobardes

COORDENADES UTM: 417.476, 4.647.892

ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada


DESCRIPCIÓ

Mas de planta rectangular format per planta baixa i un pis. El volum principal disposa de teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior. Els murs són de maçoneria de pedra amb morter i presenten cantonades diferenciades amb carreus treballats.

La façana principal, orientada al sud, està dominada per un portal central emmarcat amb brancals i llinda de pedra treballada. A la dreta té una petita finestra emmarcada amb monòlits de pedra i a l'esquerra un portal de menors dimensions emmarcat amb pedra treballada.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització



CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-12 PLANGIVERT

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Plangivert

COORDENADES UTM: 424.467, 4.650.030

ÈPOCA: Segle XIX


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat Privada

DESCRIPCIÓ

Masia formada per un volum central, construït en diverses fases, dedicat a l'habitatge, i diverses estructures annexes d'ús agropecuari. El volum central, de planta baixa i primer pis, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb força morter, amb carreus treballats emmarcant les obertures i delimitant les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant una ampliació. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.

La façana principal, orientada al sud, presenta a la planta baixa una finestra emmarcada amb pedra treballada, una porta emmarcada amb pedra treballada i un portal de grans dimensions també emmarcat amb pedra treballada.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-13 MASOVERIA DE SANTA LLÚCIA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Santa Llúcia del Quer

COORDENADES UTM: 419.300, 4.650.567


ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per tres cossos de planta rectangular adossats. El primer volum es col·loca amb un petit gir respecte el segon i el tercer, que tot i trobar-se arrelligats respecte una mateixa direcció, experimenten una reculada en el seu punt de solapament. Tots tres presenten una coberta de teula àrab a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana. La solució de la façana és de paredar, amb una composició d'obertures lliure. Les finestres presenten brancals, ampits i llindes de carreus treballats.



EMPLAÇAMENT E:1/2.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-14 CAL DAMA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carretera de Gironella

COORDENADES UTM: 419.864, 4.651.747


ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia formada per un volum principal de planta rectangular, fruit de diverses ampliacions, de planta baixa, primer pis i golfes. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior, i els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb arrebossat escrostonat en algunes parts. Les cantonades estan diferenciades amb carreus treballats. La façana principal, orientada al sud, presenta una cantonada diferenciada al centre que delimita el volum original, a la dreta, i l'ampliació moderna, a l'esquerra. Més a la dreta, ja en la part més antiga, hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada, amb la data de 1778 inscrita a la llinda, tot i que molt erosionada, i una finestra de nova obertura.



EMPLAÇAMENT E: 1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-15 RECTORIA DE SANTA EULÀLIA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Santa Eulàlia de Pardines

COORDENADES UTM: 418.970, 4.648.892

ÈPOCA: Segle XVIII


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La rectoria de Santa Eulàlia de Pardines es troba adossada a l'oest de l'església que li dona nom, al capdamunt d'un serrat amb un important desnivell, que es salva en diverses feixes delimitades amb carreus de grans dimensions, en alguns trams treballats.

Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per un volum principal adossat a l'oest de l'església i un volum ampliat posteriorment al sud del primer. L'edifici consta de planta baixa, primer pis i golfes, tot i que a la façana sud compta amb un nivell inferior a causa de l'important desnivell sobre el que s'assenta. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra, arrebossats en algunes parts, i presenta carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-16 LA PEDRAGOSA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: La Pedragosa

COORDENADES UTM: 419.444, 4.648.454

ÈPOCA: XVII


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Mas de planta rectangular i volum monolític i tres nivells d'alçada. Els murs de càrrega són de maçoneria amb carreus de majors dimensions a les cantonades. La teulada de teules àrabs és a dues vessants amb el carener perpendicular als testers. A la planta superior de la façana sud, apareix un balconada com a resultat de l'enretirament del pla de façana.

A pocs metres de l'accés hi ha un cobert agrícola amb una gran volta de canó formada amb peces ceràmiques de gran format.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-17 MOLÍ DE SORRIBES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Sorribes

COORDENADES UTM: 419.744, 4.650.387


ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Runes

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

El molí de Sorribes, també anomenat molí de l'horta de Sorribes, molí de l'horta, i modernament denominat molí espatllat; es troba a tocar del torrent del Merdinyol. De planta rectangular, format inicialment per planta baixa i un pis, actualment es troba parcialment derruït, conservant però, amb força solidesa, la planta baixa amb interior de volta de canó. En aquesta sala s'hi poden observar els orificis de l'antiga maquinària del molí. Està construït amb maçoneria de pedra regular, força gran, cantonades diferenciades amb grans carreus treballats, i amb murs que presenten més d'un metre de gruix.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en runes. Se'n conserva la volta de canó de la planta baixa.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
 Conservació
 Restauració
 Reutilització
 Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-18 LA CASETA DE SANT SEBASTIÀ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Sant Sebastià

COORDENADES UTM: 419.129, 4.651.317


ÈPOCA: Segle XIX

ÚS ACTUAL: Habitatge


RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia formada per un volum principal i diversos cossos adossats a les façanes est i sud. El volum principal està format per planta baixa, primer pis i golfes, i té els murs de càrrega de maçoneria de pedra amb cantonades diferenciades amb carreus treballats, alguna de les quals ha quedat integrada al mur. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior. En la part més antiga de la façana principal, s'hi observa un portal emmarcat amb pedra treballada, una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat just a sobre, i una finestra emmarcada amb maó a nivell de golfes.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-19 LA FARINERA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: La Farinera

COORDENADES UTM: 419.263, 4.648.768

ÈPOCA: es desconeix


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Casa de planta rectangular formada per planta baixa, dos pisos i golfes, i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Els murs són de maçoneria de pedra arrebossats i presenta cantonades diferenciades amb pedra treballada.

La façana principal, orientada al sud, presenta un portal central a la planta baixa, emmarcat amb maó i coronat amb arc rebaixat amb maó pla. A l'esquerra s'hi obre una finestra. Al primer pis hi ha quatre finestres; al segon pis hi ha dues finestres centrals d'arc rebaixat i dues finestres amb balcó que les flanquegen. A les golfes s'hi obren dues petites finestres.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-20 SERRA SECA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Serra seca

COORDENADES UTM: 419.721, 4.649.528


ÈPOCA: Segle XIX

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada


DESCRIPCIÓ

Masia bastida sobre roca natural i formada per un volum central de planta rectangular i diversos coscos adossats a l'est, nord i oest. L'edifici, format per planta baixa i primer pis, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, arrebossats en algunes parts. Presenta també cantonades diferenciades, amb carreus treballats fins al primer pis, i amb maó disposat de manera que imita els carreus al tram superior. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-21 CAL GUERXO

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Sorribes

COORDENADES UTM: 419.606, 4.650.557


ÈPOCA: Segle XIX

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia de mitjanes dimensions, de planta rectangular, formada per planta baixa, un pis i golfes, de teulada de doble vessant i aigües a les façanes laterals. La casa, construïda amb maçoneria de pedra i tàpia, ha estat ampliada al llarg del temps, la qual cosa comportà que la façana principal original quedés integrada a l'interior. Aquesta, orientada al sud, presenta un portal emmarcat amb brancals bisellats i una llinda de fusta amb una inscripció o data no determinada. A la banda esquerra de la façana actual s'hi adossa perpendicularment un cos d'un sol vessant. Diverses obertures disposades irregularment s'obren al llarg de les façanes.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-22 PUIGVISTÓS

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Raval de Prats

COORDENADES UTM: 418.284, 4.650.211


ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia de mitjanes dimensions que s'ha reformat recentment conservant l'estructura (tot i que un cos adossat dedicat originalment a usos agropecuaris s'ha habilitat per a habitatge) i part de les façanes originals. L'edifici, de planta baixa, primer pis i golfes, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. La façana principal, orientada al sud, té un porxo modern sustentat amb un pilar de maó que en sobresurt. A la planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada a cada extrem amb dues portes al centre



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-23 CASA NOVA DEL RIAMBAU

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Raval de Prats

COORDENADES UTM: 419.121, 4.650.712

ÈPOCA: Segle XVIII - XIX


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Es tracta d'una casa bastida sobre roca natural, formada per planta baixa i un pis, de planta rectangular i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, constituïda per un volum principal i dos cossos adossats a la cantonada sud-est. Els murs són de maçoneria de pedra amb morter presentant cantonades diferenciades de carreus treballats i panys de parets construïts amb obra.

La façana principal, orientada al sud, queda tancada per un mur de pedra que clou un petit pati interior amb portal d'accés emmarcat amb maó i coronat amb una barbacana.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
 Conservació
 Restauració
 Reutilització
 Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-24 COLL LLISCADOR

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Coll Lliscador

COORDENADES UTM: 418.660, 4.650.960


ÈPOCA: Segle XIX

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Es tracta d'una masia de petites dimensions formada per un volum principal de planta rectangular i una ampliació de menor alçada adossada al nord-est, ambdós de planta baixa i primer pis. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra arrebossats a la façana nord-est i en altres panys de paret, i presenta carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant la majoria d'obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior. L'edifici principal té adossades, a les quatre façanes, diverses estructures d'ús agropecuari.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

El volum principal es troba en mal estat de conservació.
La teulada principal està parcialment ensorrada.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ

- Consolidació
- Conservació
- Restauració
- Reutilització
- Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-25 CAL BUTXACA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Cal Butxaca

COORDENADES UTM: 418.300, 4.650.213


ÈPOCA: Segle XVIII-XX

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Casa restaurada recentment formada per un volum principal i un cos adossat a l'esquerra més estret de façana; de planta baixa, un pis i golfes sota teulada i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Les parets, arrebossades, deixen a la vista els emmarcaments de pedra de les obertures i les cantonades. Dels elements originals en destaca la llinda de pedra de la porta principal amb la data de 1736 i una creu intercalada. A sobre s'hi ha inscrit modernament: 1988 CAL BUTXACA. Conserva, com a obertura original, una finestra al primer pis (sobre el portal) emmarcada amb brancals i llinda de pedra treballada, i un accés lateral a la façana oest. La resta de finestres de la façana principal, tres, i el porxo són d'obertura moderna.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-26 MAS DE SANT SEBASTIÀ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Sant Sebastià

COORDENADES UTM: 418.685, 4.651.227


ÈPOCA: Segle XIX

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Masia ubicada a tocar de l'església de Sant Sebastià. Està formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, i diversos cossos adossats, alguns dels quals moderns. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb cantonades diferenciades amb carreus treballats, alguna de les quals ha quedat integrada al mur. La façana principal, orientada al nord-est, presenta una cantonada diferenciada integrada al mur. A la planta baixa s'hi observa una finestra petita de nova obertura, un portal emmarcat amb pedra bisellada i una finestra emmarcada també amb pedra bisellada.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ

- Consolidació
- Conservació
- Restauració
- Reutilització
- Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-27 MOLÍ DEL MARÇAL

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: El Marçal

COORDENADES UTM: 420.666, 4.652.408

ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Runes

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada


DESCRIPCIÓ

El molí del Marçal està ubicat als peus del rec de Generes, al nord del Marçal i a uns metres del pont del Marçal, en un punt enclotat en els anomenats camps de l'horta, a l'extrem nord-est del terme municipal.

Es tracta d'un antic molí del que només se'n conserven alguns murs a tocar del rec de Generes. A la part més propera al rec s'hi observen les runes de l'edifici del molí, amb murs de càrrega de maçoneria de pedra que arriben fins alçades d'entre un i dos metres, delimitant una estructura de planta rectangular amb les restes d'alguna divisió interna.

Sobre aquestes runes s'alça el mur que delimitava la bassa, també formats amb maçoneria de pedra. De la bassa, de forma triangular, se'n conserven parts dels murs que la delimitaven, especialment la part que es troba més a prop de l'edifici del molí, on el mur de la bassa assoleix una altura pròxima als tres metres. En aquest tram, construït amb filades regulars de carreus treballats, s'observa una obertura d'arc rebaixat a l'extrem inferior, que permetia al pas de l'aigua cap a la maquinària del molí.

A uns metres de les runes del molí s'hi conserva el pont del Marçal, que salva el pas del rec de Generes, i una estructura defensiva ubicada uns metres al nord-est del pont.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Només es conserven parts del mur que delimitaven la bassa i alguns trams dels murs que delimitaven l'edifici del molí.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-28 MOLÍ DE GALOBARDES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Galobardes

COORDENADES UTM: 418.285, 4.648.819

ÈPOCA: Segles XVIII-XX


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Molí reconstruït recentment de planta quadrada i tres nivells. La coberta de teula àrab a dos vessants té el carener perpendicular a la façana principal.

La part original consisteix en un cos rectangular adossat al cingle que envolta el molí, dins del qual hi havia el salt d'aigua que donava força hidràulica al molí. Els murs de càrrega, de maçoneria de pedra gran i treballada a les cantonades, van reduint la seva amplada, essent el més ample l'inferior i el més estret el superior.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
 Conservació
 Restauració
 Reutilització
 Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-29 MOLÍ DEL CINGLE

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Galobardes

COORDENADES UTM: 419.975, 4.650.000


ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Habitatge


RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Edifici format per un volum primitiu i principal separat en dos cossos i un volum modern adossat a l'est, ambdós formats per planta baixa, primer pis i golfes. Tots dos volums estan construïts amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, tot i que el modern presenta reformes amb maó. Els dos volums tenen les cantonades diferenciades amb carreus treballats i les teulades de doble vessant. La façana principal del volum principal, orientada al sud-est, presenta una portalada emmarcada amb pedra treballada i diverses inscripcions a la llinda a l'extrem dret de la planta baixa i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a l'extrem esquerre.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-30 CA L'ENRIC

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de la bona Sort, 7

COORDENADES UTM: 419.724, 4.651.225

ÈPOCA: Segle XVII

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Habitatge entre mitgeres i de planta rectangular formada per planta baixa un pis i golfes. La seva coberta és a doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.

La façana principal, orientada a l'oest, es troba arrebossada amb parts escrostonades. Queda dominada per un portal d'arc de mig punt adovellat que s'ha modificat i s'han arrebossat les juntures de les dovelles. A la part esquerra del portal adovellat hi ha un portal emmarcat amb brancals i llinda de pedra bisellada. A la dreta hi ha una petita finestra emmarcada amb monòlits de pedra, un accés interior i una obertura de moderna construcció.

Al primer pis hi ha cinc finestres, dues de les quals amb amplit de pedra desgastat: dos finestrals centrals emmarcats amb brancals i llindes de pedra bisellada; un finestral a cada extrem de la façana seguint l'ordenació d'obertures de la planta baixa; i una finestra de petites dimensions emmarcada amb monòlits de pedra en la vertical de la planta baixa. A les golfes hi ha quatre finestres de menors dimensions emmarcades amb brancals i llindes de pedra bisellada i ampits de pedra desgastats que segueixen la composició d'obertures de la resta de la façana



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en mal estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ

- Consolidació
- Conservació
- Restauració
- Reutilització
- Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





M-31 CAL VAQUETES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer Roca de'n Bras s/n

COORDENADES UTM: 419.440, 4.651.719

ÈPOCA: Segle XIX


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat Privada

DESCRIPCIÓ

Edifici de planta rectangular, de petites dimensions, formada per planta baixa i dos pisos (el segon fruit d'una ampliació en alçada) amb teulada de doble vessant i aigües a la façana principal i posterior. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra i morter, i cantonades diferenciades amb carreus treballats.

La façana principal, orientada al sud, presenta a la planta baixa un portal amb una finestra a la dreta, emmarcats amb brancals i llindes de pedra treballada; dues finestres de menors dimensions i un portal emmarcat amb pedra i coronat amb arc rebaixat de maó pla, a la banda esquerra. També s'hi pot observar un desaigua de pedra. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb brancals, llinda i ampit de pedra treballada, i al segon pis es troben dues galeries amb brancals de pedra, una de les quals conserva les baranes de fusta i l'altra ha estat reformada i parcialment tapiada amb obra. Tant les façanes est com oest, presenten una sola obertura emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A la façana nord hi ha dos portals d'accés a la planta baixa, un dels quals tapiat, emmarcats amb brancals i llindes de pedra treballada.



EMPLAÇAMENT E: 1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-01 CAL BACH

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Passeig del Lluçanès s/n

COORDENADES UTM: 419.830, 4.651.417

ÈPOCA: Segle XX

ÚS ACTUAL: Ajuntament


RÈGIM JURÍDIC: Propietat pública

DESCRIPCIÓ

Casa amb planta en creu formada per soterrani, planta baixa, un pis i golfes a la part més alta. Consta de dos volums amb teulada de quatre vessants, tot i que el volum de major alçada sobresurt al centre i a la part posterior del volum de menor alçada, deixant aquest últim sense façana sud. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant la majoria d'obertures. Interiorment, una escala ocupa el centre de la creu i entorn d'ella s'organitzen totes les dependències.

La façana principal, orientada al nord, està dominada per un gran porxo amb teulada d'una vessant que sobresurt cap a l'exterior, i que està sustentat per quatre grans pilars de pedra amb arestes bisellades. La resta de la façana està formada per una gran vidriera, sustentada amb bigues de ferro, i amb un pany de paret entre cantonades diferenciades de carreus treballats a cada costat. Sobre la primera teulada s'observa el volum de major alçada que sobresurt. En aquesta part, totalment arrebossada de blanc, s'hi observa una finestra de grans dimensions i de perfil horitzontal.

La façana sud presenta una estructura simètrica amb el volum de major alçada al centre i un petit pany de paret del volum més baix a cada costat. A cada un d'aquests dos panys, a cada lateral, s'observa una finestra emmarcada amb pedra bisellada a la planta baixa i una altra, de menors dimensions, al primer pis. A la part central s'hi observen, a nivell de soterrani, dues grans obertures d'arc de mig punt emmarcades amb carreus treballats. A la planta baixa hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, i al primer pis una galeria formada per tres arcs de mig punt emmarcats amb maó i sustentats per quatre columnes de pedra bisellada.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-02 MUSEU MUNICIPAL MIQUEL SOLDEVILA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de la bona Sort 28

COORDENADES UTM: 419.713, 4.651.126

ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Museu

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Habitatge entre mitgeres format per planta baixa, primer i segon pis. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb carreus treballats emmarcant la majoria d'obertures. La teulada, dividida en dues alçades diferents, és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.

En la façana principal s'observen dues obertures per planta. A la planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i un portal emmarcat també amb pedra bisellada amb la data de 1782, amb una creu decorativa intercalada i un emmarcament geomètric, a la llinda. Al primer pis s'hi troben dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat, tot i que l'ampit de l'esquerra ha estat refet. A la llinda de la finestra de la dreta hi ha la inscripció: "SAGIMON NVGERA / 17 83", amb l'anagrama del cor de Jesús i una creu decorativa al centre. El segon pis queda dividit en dues parts de diferent alçada de teulada. La part de la dreta, de menor altura, únicament conté una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i ampit de pedra. La part esquerra queda ocupada per una eixida formada per dues grans obertures d'arc rebaixat, emmarcades amb maó i sustentades per un pilar central, també de maó.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-03 CAL DURAN

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer Major, 40

COORDENADES UTM: 419.744, 4.651.444

ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ


formada per dos volums de planta pràcticament quadrada alineats seguint la direcció del Cantó del Botiguer. Els dos volums estan construïts amb maçoneria de pedra, arrebossada en algunes parts, i carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. La teulada del volum principal, afectada per la torre que sobresurt al quadrant sud-oest de la teulada, forma tres vessants, dos de les quals desaigüen al carrer; la del volum adossat a l'est és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

El volum principal, amb façana tant al Cantó del Botiguer com al carrer Major, està format per planta baixa i dos pisos, tot i que a l'extrem que fa cantonada sobresurt una torre quadrada que conté un nivell més.

La façana principal, orientada a l'oest i al carrer Major, presenta a la planta baixa una finestra emmarcada amb pedra treballada i un portal emmarcat amb pedra bisellada i la inscripció "PERA JOAN BORRELLAS / 17 35" junt amb una creu intercalada a la data, a la llinda. El primer pis està ocupat per una balconada que s'estén de punta a punta de la façana. S'hi accedeix a través de dues portes emmarcades amb pedra bisellada, entre les quals s'observa una porta tapiada emmarcada amb pedra treballada. A partir del primer pis es separa el cos de la torre a través d'una cantonada diferenciada, quedant el nivell del segon pis de la part esquerra emmarcat amb una imposta de pedra



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-04 CA L'ANDREUET

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer d'Orient, 7

COORDENADES UTM: 419.846, 4.651.369

ÈPOCA: Segle XX


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Casa construïda amb estil modernista que juga amb les línies corbes, formada per un volum quadrat de planta baixa i primer pis, amb teulada de quatre vessants. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra arrebossats amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures.

La façana principal, orientada al sud i al carrer Orient, presenta una estructura totalment simètrica. A la planta baixa s'hi observa un portal d'arc rebaixat amb decoracions lobulars emmarcat amb pedra treballada al centre i una finestra d'idèntica tipologia amb motllures geomètriques a la base a cada costat, ambdues emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis s'hi observen tres balcons, amb la barana ondulada, d'arc rebaixat i emmarcats amb pedra treballada. Sobre els tres balcons, just sota teulada, hi ha tres petites obertures amb forma de tap de xampany emmarcades amb pedra treballada, element que es repeteix en les quatre façanes de l'edifici. Sobre la barbacana, tapant parcialment la teulada, hi ha decoracions de formes arrodonides fetes amb carreus treballats, de petites dimensions als extrems i més grans al centre.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral


FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



CONDICIONS ESPECÍFIQUES

En cas d'esgotar el sostre permès a la parcel·la amb la construcció d'una nova edificació, aquesta se situarà separada 6m de l'edificació protegida i separada 10m dels jardins de Cal Bach, amb la façana principal i accés per l'avinguda de Pau Casals.





Cu-05 LA TORRE MALLA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer d'Orient, 6

COORDENADES UTM: 419.821, 4.651.348

ÈPOCA: Segle XX


ÚS ACTUAL: Entitat bancària

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Edifici d'estil modernista format per diversos volums d'alçades i teulades diferents, entre ells una torre, majoritàriament formats de planta baixa i primer pis. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra gran amb maó delimitant les cantonades imitant carreus de pedra treballats i amb maó emmarcant les obertures. La teulada és de quatre vessants en el volum que forma una torre i de doble vessant en la resta de volums.

La façana principal, orientada al nord i al carrer Orient, i aixecada uns metres respecte el nivell del carrer, presenta dues parts diferenciades separades per cantonades diferenciades. A la part esquerra, que correspon a la torre, s'hi observa a la planta baixa un finestral emmarcat amb maó, amb dos parts decorades amb trencadís, una a l'extrem superior i l'altre a l'inferior, delimitades amb maó. Al primer pis hi ha un finestral emmarcat amb maó i llinda d'arc rebaixat amb decoracions fetes amb el propi maó a la part superior. Just a l'esquerra d'aquest finestral, a la cantonada i inserida parcialment a l'edifici, hi ha una capelleta amb base octogonal que sustenta una imatge de Crist de pedra de poc més d'un metre. Aquesta capelleta queda aixoplugada per una teulada de doble vessant amb la part inferior decorada amb ceràmica de colors, amb l'extrem exterior decorat amb un gall metàl·lic del que penja una corda de ferro forjat amb decoracions vegetals a la punta. Al segon pis de la torre, separat per una línia de maons, s'hi observa una galeria formada per tres obertures emmarcades amb maó. A la part dreta de la façana hi ha, a la planta baixa, una porta emmarcada amb maó i un finestral decorat amb trencadís idèntic al de la planta baixa de la torre. Al primer pis hi ha dos finestrals emmarcats amb maó idèntics al del primer pis de la torre.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-06 CAL CAMPS

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer Major, 7

COORDENADES UTM: 419.848, 4.651.559

ÈPOCA: Segle XVIII

ÚS ACTUAL: Habitatge


RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Casa formada per un volum principal de planta rectangular i un cos adossat perpendicularment a l'est, també destinat a l'habitatge. El volum principal, de planta baixa, primer pis i golfes, té els murs de càrrega de maçoneria de pedra arrebossats, amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant la majoria d'obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.

La façana principal, orientada a l'oest i al carrer Major, presenta al centre de la planta baixa, un portal emmarcat amb pedra bisellada i la inscripció "CAM PS / 17 43", amb una creu intercalada, a la llinda. A la seva esquerra hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i a la dreta dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb monòlits. El primer pis està dominat per tres balcons emmarcats amb pedra bisellada. Entre el central i el de la dreta hi ha una finestra de petites dimensions amb forma de creu grega, emmarcada amb un únic carreu treballat. A les golfes s'hi observen tres finestres de petites dimensions emmarcades amb pedra bisellada i amplit de pedra.

La façana sud, parcialment oculta pels habitatges moderns, presenta al primer pis un balcó emmarcat amb pedra bisellada i una finestra d'arc de mig punt emmarcada amb pedra treballada. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, tot i que han estat reformades.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.





CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-07 FÀBRICA DE CAL CASALS

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Plaça Vella, 6

COORDENADES UTM: 419.726, 4.651.229

ÈPOCA: ioioioioi

ÚS ACTUAL: Industrial i habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Edifici compost per planta baixa i dos pisos (la planta baixa i el primer pis de gran alçada) construït amb carreus ben treballats a la planta baixa i arrebossat de color crema als dos pisos, els quals presenten cantonades sobresortides. L'edifici està coronat per una cresta de merlets donant una aparença de torre. A la part dreta, un cos de l'edifici sobresurt lleugerament de forma perpendicular, formant un petit queixal. A la part del darrere hi ha una nau de planta baixa amb grans finestrals i teulada de doble vessant, fruit d'una ampliació de la fàbrica dels anys 20 del segle XX.

La façana principal, orientada a l'oest, presenta quatre grans portals coronats amb arc escarser amb clau sobresortint que trenca l'arc. Al primer pis hi ha tres grans balcons amb bases de pedra, dos dels quals sustentats amb dues mènsules de pedra, i enmig d'aquests balcons hi ha una finestra geminada rectangular amb la separació decorada en forma de fals pilar. L'altre balcó està situat al cos que sobresurt, i està flanquejat per dos pilars i presenta la llinda decorada amb motius florals. Separa el primer del segon pis un fris decorat amb motius vegetals que s'alternen amb d'altres de florals. Antigament, en aquest fris hi havia la inscripció: Fàbrica de Tejidos de Ramon Casals. El segon pis de menor alçada està format per 14 finestres en galeria d'arc de mig punt amb decoració que imita el maó en el seu emmarcament.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-08 SAFAREIG PÚBLIC

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Torrent del Merdinyol. Pròxim al carrer de Josep Cirera

COORDENADES UTM: 419.567, 4.651.206

ÈPOCA: Any 1911

ÚS ACTUAL: Safareig


RÈGIM JURÍDIC: Propietat pública

DESCRIPCIÓ

El safareig públic es troba situat a tocar del torrent Merdinyol, a uns 100 metres al sud de les Tres Fonts. Està format per una estructura contenidor rectangular que presenta una planta aproximada de 11 x 7 metres construït amb maçoneria de pedra irregular i obra, i teulada d'una sola vessant amb bigues i llates de fusta. Presenta obertures als tres dels quatre costats, de diferent alçada, construïdes amb brancals de maó i coronades amb arc de mig punt amb decoració de maó a plec de llibre. Sobre l'accés principal hi ha una placa de ceràmica amb la data de 1911.

L'interior presenta un terra enrajolat i un safareig de grans dimensions de 7'70 x 3'55 x 0'75 metres, amb batents de pedra resseguits per taulons de fusta, i un passadís al seu voltant. Al centre hi ha un sobreexidor circular, i a la paret nord (que no té obertures) hi ha un sistema de ferro a mode de comporta amb dos petits canals que serveix per controlar l'entrada d'aigua al safareig.

Adossat a la façana exterior sud, i descobert, hi ha un petit safareig de pedra.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-09 RECTORIA DE SANT VICENÇ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer Major, 43

COORDENADES UTM: 419.742, 4.651.452

ÈPOCA: Segle XIX


ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Edifici format per un volum rectangular, fruit de diverses ampliacions, de planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur, i emmarcant les obertures.

La façana principal, orientada a l'est i al carrer Major, presenta dues cantonades diferenciades integrades al mur de càrrega denotant tres fases de construcció. A la part de l'esquerra, s'observa una obertura ovalada emmarcada amb carreus motllurats a la planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat al primer pis, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit de pedra a les golfes. La part central presenta un portal emmarcat amb pedra bisellada a la planta baixa, un balcó emmarcat amb pedra bisellada al primer pis i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra a les golfes. A la part de la dreta hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada a la planta baixa, una finestra de grans dimensions emmarcada amb pedra bisellada, ampit motllurat i la data de 1807, junt amb una creu intercalada, inscrita a la llinda. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit de pedra. A la façana oest a nivell de primer pis hi ha un balcó emmarcat amb pedra bisellada que dona accés a la passarel·la que condueix al pou.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-10 TORRE BATRIU

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de la Resclosa, 4

COORDENADES UTM: 419.542, 4.651.343

ÈPOCA: Segle XX

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Casa de planta rectangular a quatre vents amb coberta a quatre aigües de teula àrab. Consta de planta baixa, i dues plantes pis. La composició de les façanes és absolutament simètrica. Destaca la façana sud amb sortida a un gran pati a través d'una tribuna de mitja planta decagonal amb dues finestres a cada banda. La façana est, per on es realitza l'accés, presenta una passera que salva el desnivell entre la cota del carrer de la Resclosa i la cota del pati (a nivell del carrer de la Font). Les balustrades del balcó, i les motllures (a mode de brancals i dintells) que emmarquen les obertures, confereixen a la casa cert aire Victorià.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
 Conservació
 Restauració
 Reutilització
 Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-11 CAL NAVARRO

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer Josep Cirera, 17

COORDENADES UTM: 419.568, 4.651.286

ÈPOCA: Segle XIX

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Edifici entre mitgeres (disposat en cantonada) de planta rectangular i planta baixa més dues plantes pis. La solució de les obertures és de balconera amb persiana de llibret donant sortida a un petit balcó. Aquest mòdul es repeteix 4 vegades en casa planta, i de la mateixa manera en la façana nord com en la façana oest. L'acabat de les façanes és de paredar de petites dimensions. Les cantonades i el sòcol es materialitzen amb carreus de pedra treballada de majors dimensions.

Hi ha una petita franja arrebossada de color blanc al nivell de la part superior del segon pis (on hi ha els forats de ventilació del terrat a la catalana), seguida de la cornisa i del petit ràfec de les teules de la coberta.

A la façana nord (principal) s'hi llegeix la inscripció "Reedificada en el año 1860 por D.Bartolomé Comas natural de esta villa y habitante en Barcelona".



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-12 CAL BERNAT

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer Resclosa, 35

COORDENADES UTM: 419.529, 4.651.376

ÈPOCA: Segle XVII

ÚS ACTUAL: Habitatge


RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Casa de mitjanes dimensions, de planta rectangular, formada per planta baixa, un pis i golfes, i teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior. Els murs són de maçoneria de pedra irregular amb morter i carreus treballats a les cantonades.

La façana principal, orientada a l'est, presenta un arrebossat parcialment escrostonat i una disposició simètrica de les obertures. A la part central de la planta baixa domina un portal d'arc de mig punt adovellat. Flanquejant el portal hi ha dues finestres (la de la dreta reformada) emmarcades amb brancals i llinda de pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcats amb brancals i llinda de pedra bisellada, dos dels quals amb amplit de pedra motllurat. El finestral central presenta l'ampit fragmentat i una data inscrita a la llinda: 1694 amb una creu intercalada i l'anagrama IHS. A les golfes, s'hi obren tres finestres de menors dimensions emmarcades monòlits de pedra treballada i amplit desgastat.

La façana sud, que no queda annexada a cap casa, presenta els murs de les golfes construïts amb tàpia, on s'hi obre una petita finestra de moderna construcció, i un contrafort o reforç a la planta baixa. Al nivell de primer pis hi ha dues obertures: una de moderna construcció i una altra emmarcada amb pedra treballada que actualment es troba tapiada



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ

- Consolidació
- Conservació
- Restauració
- Reutilització
- Rehabilitació
- Ampliació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-13 CAFÈ TEATRE ORIENT

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Avinguda Pau Casals, 38

COORDENADES UTM: 419.870, 4.651.305

ÈPOCA: Segle XX

ÚS ACTUAL: Bar Restaurant

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Edifici de mitjanes dimensions format per un volum de planta rectangular, de planta baixa i primer pis, acabat en terrat. Els murs de càrrega estan arrebossats i pintats de color ocre i les cantonades, així com els emmarcaments de les obertures, estan fets amb maó pintat de color vermell terrós.

La façana principal, orientada a l'oest i a l'avinguda Pau Casals, constitueix l'única façana de l'edifici amb sortida cap al carrer. Està separada en dos parts per una filera de maons horitzontals, element que es repeteix als dos extrems de la façana. A la part dreta s'hi observa una gran obertura d'arc de mig punt emmarcada amb maó a la planta baixa. Just a sobre, a nivell de primer pis, hi ha una balconada a la que s'accedeix a través de dues portes, emmarcades amb maó i llinda d'arc rebaixat, amb decoracions a la part superior. La part esquerra presenta una estructura simètrica amb un gran portal d'arc rebaixat a la planta baixa, amb un gran finestral, també coronat amb arc rebaixat, a cada costat, tenint les tres les mateixes decoracions a l'extrem superior que els balcons de la part dreta. Al primer pis hi ha tres finestres amb coronament triangular emmarcades amb maó col·locat horitzontalment. Sobre el primer pis, s'hi observa una línia decorativa amb el maó fent angle que dona pas a la barana del terrat, pintada de color ocre i sustentada en tres pilars quadrats ubicats sobre les tres fileres de maons que divideixen la façana. Els tres pilars queden coronats per un element ovalat



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ

- Consolidació
- Conservació
- Restauració
- Reutilització
- Rehabilitació
- Ampliació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-14 SERRADET DE SANT ANTONI

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carretera B-431 km 72

COORDENADES UTM: 419.458, 4.650.831


ÈPOCA: Segle XX

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Habitatge de planta rectangular i simètrica de planta baixa, planta pis i golfes. La coberta de teula àrab a dues aigües té el carener perpendicular a la façana principal. L'acabat de les façanes es d'arrebossat blanc, i la composició simètrica de la façana principal consta de: tres obertures adovellades en planta baixa, una balconera emmarcada per dues finestres en planta pis, i tres arcs arrencats a les golfes. Les façanes laterals presenten cadascuna una terrassa coberta amb quatre arcs de mig punt. Destaca la closa de maçoneria que envolta l'habitatge i la portalada amb la llegenda "Serradet de sant antoni" sobre refoles de València.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ

- Consolidació
- Conservació
- Restauració
- Reutilització
- Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-15 CAL SOLÉ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de l'Hospital 10 i 8

COORDENADES UTM: 419.524, 4.651.245


ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Conjunt format per un volum principal i un de secundari de planta rectangular i un tercer volum/galeria disposat de forma perpendicular. Els dos primers es componen de planta baixa, dues plantes pis, i golfes, mentre que el tercer consta d'una sola planta i terrat. El volum principal, amb coberta de teula àrab a dues aigües i carener paral·lel a la façana principal, té dos accessos: un pel carrer Hospital i l'altre a través de l'era a la carretera B-431. L'acabat de la façana oest és d'arrebossat blanc ben conservat, mentre que el del carrer Hospital es troba en mal estat de conservació hi ha perdut el seu color original. Aquesta façana disposa de dues obertures en planta baixa i tres balconeres modulades en els dos nivells següents. Les golfes queden obertes a l'exterior.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ

- Consolidació
- Conservació
- Restauració
- Reutilització
- Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-16 ANTIC HOSPITAL

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer del Marçal s/n

COORDENADES UTM: 419.908, 4.651.406

ÈPOCA: Segle XIX

ÚS ACTUAL: Local de joventut

RÈGIM JURÍDIC: Propietat pública

DESCRIPCIÓ

Edifici de planta rectangular compost per planta baixa i dos pisos. La seva coberta és a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal. La disposició del volum de forma perpendicular al pendent provoca que la planta baixa de l'edifici funcioni amb accessos a diferent nivell. La façana principal consta de tres portes d'accés i tres finestres de diverses mides. En la planta primera hi ha dues finestres a mitja alçada, dues balconeres de format rectangular i una gran balconera formada per dos arcs de volta de cordill. A la última planta es repeteix aquest mateix esquema però amb obertures de mida menor.

L'edifici havia tingut originalment ús d'hospital, però actualment és un equipament cultural i local de joventut. Modernament, es va adossar a la façana nord un volum de dues plantes que allotja el CAP (amb façana a l'avinguda de Pompeu Fabra).



EMPLAÇAMENT E: 1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ

- Consolidació
- Conservació
- Restauració
- Reutilització
- Rehabilitació
- Ampliació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-17 CAL GANXO

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de la Resclosa, 21

COORDENADES UTM: 419.566, 4.651.418

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Habitatge


RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Habitatge situat en una parcel·la de creixement suburbà en posició de cantonada.

Consta de planta baixa, planta pis i golfes, amb una coberta a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal. Està construïda amb paredar vist al carrer de la resclosa, i amb acabat arrebossat al carrer de la Roca de'n Bras. La façana principal té dues portes d'accés i dues finestres en planta baixa. En la planta pis hi apareix una balconera petita i dues balconeres amb un balcó en voladís comú per a les dues. A la planta golfes hi ha tres obertures de mida petita i proporcions quadrades.

Adossat al volum principal hi ha un cos de planta rectangular amb ús de magatzem.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-18 CAL VILARDELL

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de Sant Pere, 22

COORDENADES UTM: 419.608, 4.651.628


ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Habitatge entre mitgeres amb planta de proporcions rectangulars. Consta de planta baixa i tres nivells més. La coberta a dues aigües, té el carener paral·lel al carrer i presenta un petit ràfec suportat en peces de forja típic de la imatge urbana de Prats de Lluçanès. La façana està construïda amb paredar, i presenta en la planta baixa una pressumpta modificació respecte la seva composició original: una porta de grans dimensions i proporcions rectangulars. En planta baixa també hi apareix una petit a finestra i la porta d'accés principal. Tant en la planta primera com segona hi apareixen dues finestres balconeres simètriques respecte l'eix de façana i properes al carener, i una finestra de mida més petita centrada cap a la dreta. L'última planta es compon de dos grans reculades rectangulars del pla de façana que conformen dos balcons també en posició simètrica respecte l'eix de façana.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-19 CAL BAUMER

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de Sant Pere, 22

COORDENADES UTM: 419.608, 4.651.628


ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Restaurant

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Habitatge entre mitgeres amb planta de proporcions rectangulars i allargades en una parcel·la molt estreta. Consta de planta baixa, planta primera, planta segona i golfes. La coberta a dues aigües, té el carener paral·lel al carrer i presenta un petit ràfec suportat en peces de forja típic de la imatge urbana de Prats de Lluçanès. La façana està construïda amb paredar, amb peces de major tamany en llindes i dintells. La planta baixa presenta dos accessos: un de petit i un de principal amb un vestíbul semi exterior. En el primer pis hi ha una balconera a la dreta i una finestra de proporcions quadrades a l'esquerra. En el segon pis, seguint la composició alineada de les obertures de la planta inferior, hi ha dues finestres més. a la planta golfes hi ha dues finestres de proporcions quadrades i petit tamany. La casa, amb ús actual de restaurant, ha estat rehabilitada recentment.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-20 CAL MUSIC

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de Sant Pere, 20

COORDENADES UTM: 419.608, 4.651.628

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Hostal

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Habitatge entre mitgeres amb planta de proporcions rectangulars i allargades en una parcel·la molt estreta. Consta de planta baixa, planta primera, i planta segona. La coberta a dues aigües té el carener paral·lel al carrer i presenta un petit ràfec suportat en bigues de fusta típic de la imatge urbana de Prats de Lluçanès. La façana està construïda amb paredar amb peces de major tamany en llindes i dintells. En planta baixa només hi ha dues obertures: la doble porta d'accés i una finestra rectangular amb un reixat de forja. La planta pis presenta una balconera i una finestra, i la planta segona t'he dues obertures.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-21 FÀBRICA DE CAL ROVIRA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer del Serrat del Peric

COORDENADES UTM: 419.960, 4.651.224

ÈPOCA: Segle XX

ÚS ACTUAL: Indústria i habitatge

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Fàbrica composta per dos volums rectangulars annexats; un volum format per planta baixa i un pis amb teulada de quatre vents, i un altre volum allargat format per planta baixa i teulada de doble vessant. Els murs de càrrega estan construïts amb maçoneria de pedra irregular i presenta les cantonades i la majoria de les obertures emmarcades amb maó.

La façana est presenta en el volum de teulada de quatre vents, una disposició simètrica 3 obertures quadrangulars per planta, i en el volum allargat de teulada de doble vessant 8 grans finestrals disposats linealment emmarcats amb brancals de maó i coronades amb formigó. També presenta una porta d'accés de nova obertura.

La façana nord correspon al volum de teulada de quatre vents i queda articulada per un gran accés central amb una disposició simètrica de les obertures que la flanquegen, emmarcades amb brancals de maó i coronades amb formigó: sis finestres quadrangulars a la banda dreta (3 per planta) i sis obertures a la banda esquerra, una de les quals reconvertida en porta d'accés. Sobre la gran obertura central hi ha dues finestres més allargades que la resta.

La façana oest presenta la mateixa distribució d'obertures que la façana est i dues portes de mitjanes dimensions d'accés a l'interior.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular .




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





Cu-22 CAL FUSTER

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Plaça nova

COORDENADES UTM: 419711, 4651383

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Habitatge

RÈGIM JURÍDIC: propietat privada

DESCRIPCIÓ

Habitatge entremetgeres de planta baixa i dos plantes pis més golfes. La façana principal configura l'entrada est a la plaça nova de la vila. El pla de façana s'nretira uns metres en la planta golfes configurant un balcó cobert per la coberta inclinada de teula àrab amb el carener paral·lel al pla de façana.

La composició d'obertures en la planta baixa consta de dos accessos. En planta primera i segona hi ha dues finestres balconeres modulades. La primera planta té un balcó corregut que agrupa les dues finestres i té un arc de forja amb un drac al coronament. Les finestres balconeres de la planta segona són independents.

L'acabat de la façana és de paredar, amb carreus treballats conformant els bancals i llindes de les finestres.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ


- Consolidació
- Conservació
- Restauració
- Reutilització
- Rehabilitació



CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Els arcs de forja dels balcons de l'edificació restaran protegits amb el tipus "element" segons les normes del present catàleg.





En-01 FOSSA COMUNA DE PUIGVISTÓS

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Puigvistós

COORDENADES UTM: 418.387, 4.650.401

ÈPOCA: 1939

ÚS ACTUAL: Memòria històrica


RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La Fossa Comuna de Puigvistós, de la Guerra Civil, es troba situada al jardí de la masia de Puigvistós. És una fossa, de 4 x 4 metres, i va ser escollida per formar part com a prova pilot sobre l'exhumació de cossos de la Guerra Civil, emmarcada en la moció 217/VI, sobre la recuperació de la memòria històrica, especialment pel que fa al reconeixement de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la postguerra, que s'havia aprovat el 27 de març de l'any 2003 al Parlament de Catalunya.

L'obertura de la fossa comuna es va dur a terme entre els dies 24 i 27 de juny de 2004, amb un previ treball de recerca documental, fotogràfic i testimonial. El treball de camp es va realitzar sota les directrius de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya del Departament de Justícia, i amb la col·laboració de tretze persones entre les quals hi havia metges forenses, antropòlegs, arqueòlegs i tècnics especialistes en patologia forense. La coordinació tècnica es va encarregar al Dr. Lluís Guerrero Sala.

L'extracció es va fer amb mètodes d'arqueologia forense amb enregistrament de vídeo i reportatge fotogràfic. En l'extracció es van trobar set cossos humans (6 de soldats republicans i un de civil) acompanyats de restes de projectils i carregadors de fusells. També es van trobar diferents objectes, vestimenta i utensilis personals com rellotges de butxaca, botes, coberts, cantimplores, encenedors, navalles, cinturons, etc. Les restes òssies es van traslladar al Laboratori d'Antropologia de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, on es va realitzar el posterior estudi d'identificació i estudi antropològic.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Un cop finalitzats els treballs d'exhumació, es va procedir a la restauració completa de l'indret.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES



En-02 CAMÍ EMPEDRAT DE PARDINES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Pròxim a Santa Eulàlia de Pardines

COORDENADES UTM: 419.139, 4.649.179

ÈPOCA: es desconeix.

ÚS ACTUAL: en desús.

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada.


DESCRIPCIÓ

El camí empedrat de Pardines està format per tres trams separats ubicats al nord i al nord-est de l'església de Santa Eulàlia de Pardines.

El primer tram, ubicat al nord-est de l'església i a tocar de la carretera B-431, prop del punt on s'inicia el camí que condueix a l'església, amida aproximadament uns 300 metres, seguint una direcció sud-nord. En aquest tram es conserva parcialment i discontinuament el mur de contenció del camí, en un tram delimitant un camp i en la resta envoltat de vegetació.

El segon tram, ubicat al nord-oest del primer, es troba sobre la mateixa carena que s'inicia a l'església de Santa Eulàlia de Pardines. Aquest tram, d'uns 30 metres de llarg i uns 2'8 d'ample, conserva part del paviment, 7 pilons guarda-rodes i el mur de contenció.

El tercer tram, ubicat al nord del segon seguint la carena, fa uns 17 metres de llarg i uns 2'8 d'ample, i conserva part del paviment, 5 pilons guarda-rodes i el mur de contenció.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
 Conservació
 Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES



En-03 CAMÍ EMPEDRAT DE LA PUJADA A LURDES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Lourdes de Prats

COORDENADES UTM: 420.477, 4.651.487

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: camí

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

El camí empedrat de Lourdes és un tram d'un camí que probablement comunicava la zona de Prats de Lluçanès amb la de Santa Creu de Jotglar, actualment dins del terme municipal d'Olost. Es tracta d'un camí que ascendia, o descendia, en zig-zag seguint un eix est-oest i de cronologia indeterminada, tot i que alguns indicis apunten que podria tenir el seu origen en època romana.

El tram més proper al nucli urbà de Prats de Lluçanès es troba situat al sud del Santuari de la Mare de Déu de Lourdes i just a l'est del restaurant cal Quico. Des d'aquest punt es pot seguir un tram descendent, orientat de sud a nord, on es troben restes disperses del mur de contenció del camí.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular, amb alguns dels seus trams en desús.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES



En-04 CAMÍ EMPEDRAT DE LA PEDRAGOSA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: La Pedragosa

COORDENADES UTM: 419.476, 4.648.497


ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: en desús

RÈGIM JURÍDIC: propietat privada

DESCRIPCIÓ

El camí empedrat té una direcció sud-oest a nord-est i dos trams ben diferenciats. Del tram nord es conserven les restes d'un camí amb forma de trinxera invertida, és a dir, que les restes del camí s'han anat erosionant i/o amuntgant fins arribar a formar un monticle allargat, recte i regular, semblant al que es va excavar en el jaciment del Permanyer, ubicat entre els termes municipals d'Olost i Muntanyola. El tram sud es troba dins del terme municipal d'Oristà i al sud de la masia de la Pedragosa. Es tracta d'un tram recte i ascendent que salva el fort desnivell que hi ha al sud de la masia. D'aquest, se'n conserven alguns trams de mur de contenció.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en mal estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES



En-05 CAMÍ EMPEDRAT DE GALOBARDES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Galobardes

COORDENADES UTM: 418.790, 4.649.521

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: camí


RÈGIM JURÍDIC: propietat privada

DESCRIPCIÓ

A mig camí entre la masia de Galobardes i el casal de Santa Llúcia, es troben les restes de dos camins empedrats, prop de l'anomenat Racó Fosc.

Es tracta de dos camins que transcorren pràcticament paral·lels, separats per poques desenes de metres, amb una direcció sud-nord. El que es troba més a l'est transcorre pel bell mig d'una petita vall i se'n conserven petits trams dispersos. En un primer tram, d'uns 20 metres de llarg, s'observa el límit lateral del paviment; més endavant, uns metres més al sud, es torna a observar el límit lateral junt amb el que podria ser una trencada del camí, ja que s'hi troba una filada de pedres perpendicular al sentit del camí i uns metres enllà s'hi observa un tram de mur de contenció, tot i que recobert totalment de bardisses.

El camí que es troba a l'oest s'inicia prop de l'anomenat Racó Fosc, una vall humida i ombrívola en la que es troba la font dels Senyors. Aquest camí, al contrari de l'altre, no avança per la vall, sinó que ascendeix directament per un dels vessants de la vall, arribant, al final de l'ascensió, a una esplanada rocosa. D'aquest camí només se'n conserven petits trams del mur de contenció, tot i que la erosió de la muntanya delimita perfectament el curs del camí



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Tipològica

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES



En-06 FONT DE FONTCALENTA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Fontcalenta

COORDENADES UTM: ioioioioi

ÈPOCA: es desconeix


ÚS ACTUAL: Font

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La font Calenta està situada uns metres a l'oest de la masia a la que dona nom, al peu del rec de la Farinera i al sud del nucli urbà de Prats de Lluçanès. S'accedeix a la font a través d'un corriol estret que comunica la masia amb la zona d'horts, situada al costat del rec. La font es troba a l'altre costat del rec, sota l'inici d'un camí que condueix a la carretera.

La font està formada per un petit mur de pedra del que en surt el brollador metàl·lic, sota el qual es forma una petit bassal. Sobre el brollador s'observen diversos carreus grans, mig ocults darrera la vegetació que probablement formen la continuació del mur on sobresurt el brollador. A pocs metres de la font hi ha una petita bassa, d'aigua cristal·lina, que s'omple amb l'aigua de la font i que s'utilitza per regar els horts i per abeurar el bestiar a través d'un sistema d'extracció.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
 Conservació
 Restauració
 Reutilització

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-07 FONT DEL MARÇAL

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: El Marçal

COORDENADES UTM: 420.630, 4.652.384

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Font


RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La font del Marçal està situada al nord de la masia que li dóna nom, en una vessant humida per sota de la qual transcorre el rec de Generes, a l'extrem nord-est del terme municipal.

S'accedeix a la font a través de la pista forestal que condueix a la masia del Marçal. Un cop s'ha deixat enrera la masia passant per l'era enrajolada, es troba, al cap d'uns cent metres, un corriol a mà esquerra que descendeix pel bosc. Seguint el corriol uns cent metres s'arriba a la font.

La font està formada per un dipòsit d'alçada baixa i una estructura moderna amb teulada de doble vessant on arriba corrent elèctric i a on es trobava la maquinària que permetia abastir d'aigua la masia del Marçal. Del dipòsit, arrebossat i cobert parcialment de molsa i vegetació, en sobresurt un brollador metàl·lic del que surt un constant raig d'aigua. A la cara lateral del dipòsit hi havia un altre brollador, actualment inutilitzat.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-08 FONT DE LA VILA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: La Vila de Llanars

COORDENADES UTM: 418.121,

ÈPOCA: es desconeix


ÚS ACTUAL: Font

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La font de la Vila està situada a l'est de la masia que li dona nom, la Vila de Llanars, al peu de la pista forestal que condueix fins la masia, originant el rec de la Vila.

La font està formada per un dipòsit ubicat parcialment dins la terra, del que en sobresurten dues parets. La paret principal, orientada al sud, està formada de grans carreus treballats i presenta una aixeta metàl·lica a la part inferior i un sobreixidor al centre. L'altre paret del dipòsit, encarada a l'est, és de maó i en sobresurt la canalització que condueix l'aigua de la font a dos dipòsits de formigó moderns, situats a uns metres de la font seguint la direcció del rec.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-09 FONT DEL CLOTET

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Prop del soler de n'Hug, creuant la carretera BV-4401

COORDENADES UTM: 418.036, 4.649.641

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Font


RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La font del Clotet està situada en un punt enclotat prop del Soler de n'Hug, tot i que a l'altre cantó de la carretera BV-4401, a l'extrem oest del terme municipal.

S'accedeix a la font a través d'un corriol estret que descendeix uns cent metres des de la carretera BV-4401, a l'altre cantó del trencant que condueix al Soler de n'Hug. Un cop s'han descendit els cent metres de camí, s'arriba al rec que prové de la zona de Teulats i que forma un gorg circular. Al l'extrem est d'aquest gorg, ubicat en un espai fresc i ombrívol, hi ha la font.

La font està formada per una estructura moderna d'obra arrebossada i adossada a la balma, dins la qual hi ha el dipòsit que acumula l'aigua que brolla per la font. Al lateral de l'estructura hi hauria de brollar l'aigua, però algun defecte en la canalització provoca que l'aigua es filtri per sota l'estructura. A uns metres de l'estructura, seguint el semicercle que forma la balma que ressegueix el gorg, hi ha diversos punts per on raja l'aigua, creant formacions de formes capritxoses. L'entorn de la font, ocupat pel gorg resseguit per la balma, està format per vegetació diversa, barrejant-se l'ambient de bosc amb el de ribera.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

La canalització de l'aigua es troba en mal estat, provocant que l'aigua es filtri per terra en lloc de brollar normalment.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-10 FONT DELS SENYORS

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Racó Fosc

COORDENADES UTM: 418.589, 4.649.515

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Font

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada


DESCRIPCIÓ

La font dels Senyors, també anomenada font del Racó Fosc, es troba situada en una petita vall humida i ombrívola, anomenada el Racó Fosc, per on transcorren els aigües del rec de la font de la Coromina.

S'accedeix a la font a través d'una pista forestal des de la qual s'arriba a una esplanada rocosa. Des d'aquesta esplanada s'ha de descendir per una vall, amb diversos avets a banda i banda fins que s'arriba, al cap d'uns 200 metres, a una petita vall perpendicular que s'obre a la dreta. Seguint aquesta petita vall, anomenada el Racó Fosc, s'arriba a la font situada prop del punt superior de la vall.

La font està formada per un dipòsit de maó adossat a una balma, i recobert parcialment per un mur de maçoneria de pedra. L'aigua, que raja constantment, no surt pel brollador metàl·lic que hi ha a la part inferior del mur de pedra, sinó que és canalitzada fins a la propera masia de Galobardes.

L'espai que envolta la font, l'anomenat Racó Fosc, és travessat pel rec de la font de la Coromina, formant alguns gorgs petits prop de la font, i s'hi troba una vegetació espessa pròpia d'un espai humit amb poca llum solar, amb diversos avets a banda i banda del rec



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-11 FONT DE LA BERNADETA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Camí de Lurdes

COORDENADES UTM: 420.343, 4.651.398

ÈPOCA: Any 1968

ÚS ACTUAL: Font

RÈGIM JURÍDIC: Propietat pública


DESCRIPCIÓ

La font de la Bernadeta està situada a l'oest del santuari de la Mare de Déu de Lourdes, a tocar del camí asfaltat que hi condueix i uns metres davant la seu dels bombers, quedant separat d'aquesta per la carretera BP-4653.

S'accedeix a la font trencant a mà dreta des del camí que condueix al santuari. La font queda anunciada per un rètol davant la font.

La font està formada per una estructura de còdols, totalment recoberta a la part superior per diverses plantes enfiladisses. A la part esquerra de l'estructura, de menor alçada, els còdols formen una pica sobre la qual en sobresurt l'aixeta metàl·lica, decorada amb la petxina de Santiago. A la part central de l'estructura, en una petita cavitat protegida per reixes de ferro, hi ha la imatge de Bernadeta.

El voltant de la font queda ocupat per una petita esplanada de gespa on s'hi troben diversos bancs de pedra (alguns dels quals són llindes d'algun edifici reaprofitades), i una taula també de pedra, formada per una mola i el peu decorat amb còdols.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-12 FONT DEL TI

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Fondal del Grau

COORDENADES UTM: 419.239, 4.651.793

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Font


RÈGIM JURÍDIC: Propietat pública

DESCRIPCIÓ

La font del Ti està situada uns metres al nord-oest del nucli urbà de Prats de Lluçanès, a tocar del torrent Merdinyol i prop del veí terme municipal de Lluçà.

S'accedeix a la font a través de la pista forestal que comunica el nucli urbà amb l'església de Sant Sebastià. Un cop es deixa enrera l'últim carrer del nucli, s'arriba a un punt on la pista és creuada pel torrent Merdinyol. Des d'aquest punt es gira a mà dreta i es segueix la pista que avança paral·lela al torrent fins arribar a la font, situada en una zona de camps.

La font està formada per un dipòsit de grans dimensions de formigó, al centre del qual sobresurt un brollador de plàstic, del que actualment no en raja aigua. La font, situada a escassos cinquanta metres de la font del Xambó, està ubicada en el punt on la pista es creua amb el rec, sota un plataner de grans dimensions.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en mal estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-13 FONT DEL XAMBÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Fondal del Grau

COORDENADES UTM: 419.239, 4.651.793

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Font


RÈGIM JURÍDIC: Propietat pública

DESCRIPCIÓ

La font del Xambó està situada uns metres al nord-oest del nucli urbà de Prats de Lluçanès, a tocar del torrent Merdinyol i prop del veí terme municipal de Lluçà.

S'accedeix a la font a través de la pista forestal que comunica el nucli urbà amb l'església de Sant Sebastià. Un cop es deixa enrera l'últim carrer del nucli s'arriba a un punt on la pista és creuada pel torrent Merdinyol. Des d'aquest punt es gira a mà dreta i es segueix la pista que avança paral·lela al torrent fins arribar a la font del Ti. Des d'aquí s'ha de girar a mà esquerra seguint el gir del torrent fins arribar a la font, situada a escassos cinquanta metres de la font del Ti.

La font està formada per un dipòsit de maó mig soterrat i parcialment cobert de vegetació, a la part inferior del qual s'intueix un brollador, del que actualment no en raja aigua. La font està ubicada sota diversos plataners de grans dimensions, al mig d'una zona on el camí s'eixampla formant una petita esplanada



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en mal estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-14 LES TRES FONTS

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de la Font

COORDENADES UTM: 419.549, 4.651.277

ÈPOCA: Any 1746

ÚS ACTUAL: Font


RÈGIM JURÍDIC: Propietat pública

DESCRIPCIÓ

Les tres fonts estan situades capdavall del carrer de la Font en l'encreuament amb el carrer Josep Cirera, al peu del torrent Merdinyol que prové de les fonts del Ti i Xambó i continua en direcció a Sorribes.

Es tracta d'una estructura quadrada de pedra irregular amb carreus treballats a les cantonades que forma una porxada amb dos arcs carpanells. La clau de l'arc del cantó nord té la data inscrita de 1746. Aquesta estructura fa de contenidor de la font, a la qual s'accedeix baixant una ampla escala de graons de pedra. La font en sí està formada per 3 sortidors metàl·lics amb forma de caps d'animal, i a la dreta hi ha una banqueta de pedra que permet seure-hi. Damunt dels sortidors s'hi obre una fornícula tancada amb un vidre on hi ha una imatge de Sant Ramon nonat.

A la part exterior hi ha un mur de pedra que separa el rec de la font i tanca un espai al sud amb un llarg obi i una paret de pedra amb uns forats quadrangulars de mitjanes dimensions.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-15 GORG DEL MOLÍ DE GALOBARDES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Galobardes

COORDENADES UTM: 418.379, 4.649.054

ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Gorg

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada


DESCRIPCIÓ

El gorg del molí de Galobardes està situat al costat del molí que li dóna nom, a l'encreuament del riu Bassí amb el rec de la font de la Coromina.

Es tracta d'un gorg ample i profund, delimitat a l'oest per roca natural i el mur est de la bassa del molí, al nord per un cingle rocós per sobre el qual passen els dos cursos d'aigua que conflueixen al gorg, a l'est per un marge rocós i al sud per uns murs moderns que protegeixen el molí d'una possible riada.

El riu Bassí, arriba al gorg seguint una direcció sud-est, i el rec de la font de la Coromina hi arriba des del nord-est, de manera que es formen dos salts d'aigua separats sobre el gorg, un a cada costat del cingle que envolta el gorg pel nord. Aquest cingle, queda cobert en bona part per vegetació, tant molsa com alguns arbustos.

A la part nord-est del gorg, pel corriol que segueix el rec pel cantó oposat al del molí, s'arriba a la font del molí de Galobardes, que compta amb dos dipòsits independents. Aquests dipòsits, situats un parell de metres per sobre del nivell de l'aigua del gorg, s'omplen amb aigua que prové de diferents punts. El dipòsit de l'esquerra, més antic, està construït amb pedra i arrebossat, i queda tancat per diverses lloses de pedra col·locades en diagonal. El dipòsit de la dreta està construït amb totxana i arrebossat i és de majors dimensions



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració



CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-16 GORG DEL MOLÍ DEL CINGLE

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: -

COORDENADES UTM: 420.106, 4.650.156


ÈPOCA: es desconeix

ÚS ACTUAL: Gorg

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

El gorg del Molí del Cingle està situat al costat del molí que li dona nom, en el curs del rec de Prats. S'accedeix al gorg a través de la pista forestal que condueix al Molí del Cingle. Un cop s'arriba al molí, el gorg hi queda pràcticament adossat a l'oest. Es tracta d'un gorg ample i no excessivament profund, amb una forma pràcticament circular que contrasta amb el rec, força estret i de traçat recte. L'aigua cau al gorg sobre unes roques de grans dimensions que s'han després del cingle, amb una caiguda vertical d'uns 10 metres, ja que el gorg està delimitat en la part nord per una línia de roca que travessa el curs del rec de Prats i que forma una paret vertical.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular, amb presència de deixalles al rec i al mateix gorg.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





En-17 PLATANERS DE PRATS

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: carretera BP-4653

COORDENADES UTM: 420.267, 4.651.376

ÈPOCA: Segle XX

ÚS ACTUAL: Arbrat


RÈGIM JURÍDIC: Propietat públic

DESCRIPCIÓ

Els plataners de Prats de Lluçanès estan situats a la carretera BP-4653, a l'entrada al nucli urbà de Prats de Lluçanès per l'oest, al sud i a l'est del santuari de Lourdes, i a dins del nucli urbà, en el passeig Lluçanès i el carrer Reforma.

D'una banda hi ha una quinzena d'exemplars de plataners disposats a banda i banda de la carretera, tot i que especialment al costat nord, alguns plantats modernament. Els de majors dimensions, i per tant més vells, es troben emplaçats davant del restaurant cal Quico, i els que flanquegen l'entrada del camí que condueix al santuari de Lourdes.

D'altra banda, també hi ha diverses fileres de plataners que a l'estiu donen ombra a la majoria del passeig Lluçanès, des de l'extrem nord, a la font del doctor Grau fins a la seu de l'ajuntament, cal Bach; i una dotzena de plataners que flanquegen el carrer Reforma pel costat oest.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Ambiental

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
 Conservació
 Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





E-01 PONT DEL MARÇAL

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: El Marçal

COORDENADES UTM: 420.719, 4.652.361

ÈPOCA: Segle XVII-XVIII


ÚS ACTUAL: Pont

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Pont que salva el pas del rec de Generes, prop dels anomenats camps de l'horta, a l'extrem nord-est del terme municipal.

El pont té una orientació de sud-oest a nord-est, ja que el rec de Generes prové del terme municipal de Lluçà seguint una direcció de nord-oest a sud-est fins arribar a la riera Lluçanès. Es tracta d'un pont de petites dimensions (uns 8 metres de llarg per 2'85 d'ample), format per una volta d'arc rebaixat que forma un sol ull amb els murs de càrrega de maçoneria de pedra. La part superior, situada poc més de tres metres per sobre del nivell del rec, ha estat reformada modernament amb formigó per assegurar la conservació del pont.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ


TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració



CONDICIONS ESPECÍFIQUES





E-02 ESTRUCTURA DEFENSIVA DEL PONT DEL MARÇAL

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: El Marçal

COORDENADES UTM: 420.693, 4.652.415

ÈPOCA: Segle XVII-XVIII

ÚS ACTUAL: Barraca


RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Barraca de petites dimensions i planta quadrada amb unes característiques de construcció que indicarien una funció defensiva. L'estructura, encarada al sud i al pont del Marçal, està construïda amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. Les seves dimensions, quadrades, són de 3'36 metres per costat, deixant un espai útil a l'interior de 2'45 metres per banda.

La façana principal, orientada al sud, presenta una porta estreta emmarcada amb pedra treballada que constitueix l'únic accés a l'interior de l'estructura. A banda i banda de la porta, aprofitant els brancals d'aquesta, hi ha una petita espitllera emmarcada amb carreus treballats.

Les altres tres façanes presenten únicament una obertura cada una. En els tres casos es tracta d'una petita espitllera emmarcada amb carreus treballats. Concretament, aquestes espitlleres estan emmarcades amb un carreu pla horitzontal a la base, dos carreus triangulars a cada banda que provoquen una obertura de doble esqueixada, i un carreu horitzontal com a llinda que insinua una forma d'arc rebaixat.



EMPLAÇAMENT E: 1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es conserven els murs de càrrega i les obertures en bon estat, tot i que no es conserva la teulada.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Integral

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





E-03 TINA DEL CAMP DE L'ESQUERDA

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Camp de l'esquerda

COORDENADES UTM: -

ÈPOCA: es desconeix


ÚS ACTUAL: en desús

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La tina està situada prop de la font de l'Esquerda, al nord de la masia del Soler de n'Hug, i a l'est del riu Bassi.

És una tina de glans circular excavada a la roca natural, situada a l'extrem d'un planell rocós. La tina, que es troba parcialment plena de brossa i terra, conserva una profunditat vista de 110 centímetres i un diàmetre de uns 200 centímetres. També conserva una entrada circular excavada a la roca que correspon a l'accés a la tina, i quatre forats circulars d'uns 20 centímetres al voltant del pou que corresponien als encaixos dels pilons que sostenien la coberta, generalment feta de branques i terra a sobre. La part lateral, la roca en què es troba excavada la tina, fa uns tres metres d'alçada i fonts orals expliquen que hi havia un forat per on es buidava d'aigua el pou i quedava taponat amb una boixa quan es volia conservar plena d'aigua i glans.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Element

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





E-04 TINA DE SANT ANDREU

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Sant Andreu de Llanars

COORDENADES UTM: 418.122, 4.651.126

ÈPOCA: es desconeix


ÚS ACTUAL: en desús

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La tina de Sant Andreu es troba situada sobre un petit serradet al nord-est de l'església de Sant Andreu de Llanars, prop de la masia de la Vila, a l'extrem oest dels camps de Cal Butxaca.

Es tracta d'un tina de glans situada a l'extrem sud d'un serradet rocós. La tina, que es troba parcialment plena de brossa, terra i escombraries (ampolles de vidre), conserva un diàmetre de 2'20 metres, i un forat d'encaix per un piló de la coberta. La part lateral, la roca en què es troba excavada la tina, fa uns tres metres d'alçada i una part d'aquesta s'ha després deixant una escletxa en el contorn de la tina.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Una part de la roca del contorn s'ha després deixant una escletxa. L'interior està plena de brossa i presenta força brutícia (ampolles de vidre).




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Element

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
 Conservació
 Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES



E-05 TINA DE L'HORTA DEL SOLER

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Horta del Soler

COORDENADES UTM: 418.122, 4.651.126

ÈPOCA: es desconeix


ÚS ACTUAL: en desús

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La tina està situada al nord est de la masia del Soler de n'Hug, al costat del camí que condueix a Teulats, en la zona de l'horta del Soler.

La tina, situada a l'extrem d'un planell rocós, té una forma allargada i està formada per un pou circular excavat a la roca natural i una ampla zona per accedir a l'interior, on hi ha uns graons per baixar-hi. Actualment es troba plena d'aigua estancada. El pou presenta un diàmetre de 2'80 metres i una llargada total de 5'20 metres. A la part lateral de la roca on es troba excavada la tina, d'uns 2'50 metres d'alçada, hi ha una sortida, que servia per buidar l'aigua de la tina quan no s'havia d'utilitzar o tapar-la amb una boixa quan estava plena d'aigua i glans.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació però plena d'aigua.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Element

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





E-06 CREU DE TERME DE SANTA EULÀLIA DE PARDINES

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Camí de Santa Eulàlia

COORDENADES UTM: 419.068, 4.648.859

ÈPOCA: Segle XX


ÚS ACTUAL: Culte

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La creu de terme de Santa Eulàlia de Pardines es troba emplaçada sobre una base de roca natural a 100 metres al sud-est de l'església de Santa Eulàlia de Pardines.

La creu, de pedra, és sustentada per un pilar de cantells bisellats que reposa sobre un sòcol i un graonat de tres graons quadrangulars de pedra. El fust està coronat per un capitell a tall de nus decorat per un àngel a cada costat amb sis ales, un home barbut amb un llibre a la mà i una dona amb la mà alçada. El fust continua formant un curt tram fins que arriba a la creu. Aquesta està formada per 3 braços esculpits amb motius vegetals i cenyits per un bocell en cordó, i al centre, un marc quadrat calat envolta un cos tetralobulat que té els lòbuls en arc apuntat. Dins d'aquest cos hi ha, a la banda nord-oest, la figura de la verge amb el nen, i al costat sud-est la figura de Crist crucificat.



EMPLAÇAMENT E:1/3.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Element

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





E-07 FAÇANA ESCORXADOR PÚBLIC

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Avinguda de Pau Casals, 28

COORDENADES UTM: 419.861, 4.651.277

ÈPOCA: Any 1908

ÚS ACTUAL: En desús

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

La façana principal, orientada a l'oest i a l'avinguda Pau Casals, presenta una composició simètrica on s'alternen el color beix del mur de càrrega i el color grana amb el que es troben pintats els emmarcaments i les decoracions de maó. Al centre de la façana hi ha el portal principal, emmarcat amb maó i al que s'accedeix a través de quatre graons. A cada banda hi ha un finestral, també emmarcat amb maó. El tram inferior de la façana, per sobre del sòcol de formigó, està decorat amb maó també pintat de grana, com a la resta d'elements de la façana. Sobre la porta principal hi ha un rosetó decorat amb un vitrall rodó on apareix una torre, simbolitzant Prats de Lluçanès, envoltada de motius florals multicolors. El rosetó està emmarcat per dos filades concèntriques de maó, que es prolonguen verticalment emmarcant també la porta principal. Entre aquestes dues filades de maons hi ha escrit "MATADERO PUBLICH", amb lletres que sobresurten lleugerament de la façana, i a sobre, seguint la mateixa tipologia, hi ha la data de 1908. La façana queda emmarcada als laterals per cantonades diferenciades amb maó que acaben en un pilar a cada banda. Des d'aquest pilars, la façana forma un esglaonat cap al centre decorat amb maó i coronat amb una forma corba



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Element

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





E-08 ARCS DE BALCONS DEL NUCLI URBÀ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Nucli urbà de Prats

COORDENADES UTM: -


ÈPOCA: Segles XVIII-XX

ÚS ACTUAL: Decoratiu

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Alguns dels balcons que es troben al llarg dels carrers del nucli urbà de Prats de Lluçanès incorporen arcs de balcó de forja, amb elements decoratius. Es tracta dels balcons situats a la Plaça nova número 20 (Cal Fuster), Carrer Major números 53 (Cal Puig), 40 (Cal Duran), 50, i 56.



EMPLAÇAMENT E:1/2.000



Cal Fuster. Plaça Nova 20

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troben en bon estat de conservació.



Cal Puig. Carrer Major 53

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Element

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES




Cal Duran. Carrer Major 40



Carrer Major 50



Carrer Major 56



E-09 BALCONADA DE CAL DR GRAU

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Cal Dr Grau. Passeig del Lluçanès

COORDENADES UTM: 419.832, 4.651.485

ÈPOCA: es desconeix


ÚS ACTUAL: Balcó

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Balconada de dimensions iguals a l'ample de façana, a la qual s'accedeix des de tres finestres balconeres amb composició simètrica respecte l'eix de façana. Té baranes de ferro forjat rematades amb un passamà.

L'estructura és metàl·lica i el sostre està conformat per rajoles ceràmica hidràulica amb motius decoratius.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ
Es troba en bon estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Element

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





E-10 XEMENEIA DE LA TEULERIA DE CAL TEULER

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer Escorxador s/n

COORDENADES UTM: 419.923, 4.651.279

ÈPOCA: Segle XX


ÚS ACTUAL: En desús

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Xemenia de planta rectangular construïda amb maons ceràmics. Formava part del conjunt de Cal Teuler, que l'època de màxima activitat estava formada per quatre volums i la xemeneia d'extracció de fums.

Actualment el conjunt es troba en mol mal estat de conservació provocat pel seu desús i falta de manteniment.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.


CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Element

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





E-11 ARC DE MIG PUNT ADOVELLAT DE CA L'ENRIC

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Carrer de la bona Sort, 7

COORDENADES UTM: 419.724, 4.651.225

ÈPOCA: Segle XVII

ÚS ACTUAL: Portal

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada

DESCRIPCIÓ

Portal d'arc de mig punt adovellat que s'ha modificat i s'han arrebossat les juntures de les dovelles.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en mal estat de conservació.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Element

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES



E-12 FAÇANA DE LA FARINERA DE PRATS

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Avinguda Pau Casals, 30

COORDENADES UTM: 419.867, 4.651.274

ÈPOCA: Segle XX

ÚS ACTUAL: En desús

RÈGIM JURÍDIC: Propietat privada


DESCRIPCIÓ

Edifici de grans dimensions, de planta rectangular, construït majoritàriament amb maçoneria de pedra irregular i cantonades diferenciades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior, i està formada per planta baixa i dos pisos. Totes les obertures de l'edifici estan emmarcades amb brancals i llindes de maó pintat d'un color rogenc; les llindes estan emmarcades amb maó a plec de llibre.

La façana principal, orientada a l'oest, presenta dues portes d'accés centrals flanquejades per quatre finestres -dues per costat -, de les quals dues són finestrals i dues, més petites i situades a sota, es troben tapiades. Al primer pis hi ha quatre grans finestrals; els dels extrems són més grossos i estan distribuïts en tres seccions separades per dues columnes de maó. Les dues finestres del mig estan unides per dues línies de maó; a la part superior hi ha un escut caironat amb quatre barres roges de maó i 5 franges pintades de color groc. Al segon pis hi ha quatre grans finestrals que segueixen la mateixa disposició d'obertures que la resta de les plantes.

La façana sud presenta paret de maçoneria de pedra fins al primer pis; el segon pis està construït amb obra. En total hi ha quatre finestrals, dos al primer pis i dos al segon pis. El finestral esquerre del primer pis queda parcialment tapat per un petit cos voladís adossat, construït amb obra.

A la part posterior de l'edifici hi ha un cos annexat de la mateixa altura, recobert exteriorment per planxes de ferro i fibrociment.



EMPLAÇAMENT E:1/1.000





ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular per culpa de la falta de manteniment.




CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Element (façana)

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració

CONDICIONS ESPECÍFIQUES





C-01 CARRER DE LA BONA SORT

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Nucli urbà de Prats

COORDENADES UTM: 419.923, 4.651.279

ÈPOCA: Segles XVIII-XX

ÚS ACTUAL: diversos


RÈGIM JURÍDIC: -

DESCRIPCIÓ

El carrer de la Bona Sort està situat al sector sud del nucli urbà, entre la plaça Vella i la zona industrial que comença a partir del carrer Pica d'Estats.

Es tracta d'un carrer estret, que en el primer tram és lleugerament descendent i fa una petita corba, i en el segon és completament recte amb un pendent pronunciat. La majoria de cases, especialment al segon tram, estan situades al costat oest, quedant delimitat el costat est per un mur de pedra amb diverses portes que donen accés als horts i jardins que hi ha en aquesta part. Les cases, totes de tipologia urbana, són estretes de façana i generalment contenen dos obertures per pis, que normalment són els de planta baixa, primer i segon pis.

Les cases que actualment formen el carrer de la Bona Sort van ser edificades durant la segona meitat del segle XVIII, tal com ho indiquen les nombroses llindes datades, en la majoria dels casos, a la dècada de 1780. Tot i així, i tenint en compte que el nucli primitiu de Prats de Lluçanès s'estructurava al voltant de l'actual capella de la Bona Sort, és molt probable que aquest carrer ja existís abans que el poble fos incendiat per les tropes felipistes l'any 1714.



EMPLAÇAMENT E. 1:3.000



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en estat de conservació regular.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Conjunt

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració




CONDICIONS ESPECÍFIQUES

En el conjunt del Carrer Bona Sort es protegirà com a elements que es consideren la base de la coherència i uniformitat del conjunt els següents elements:

- Composició de façana: s'evitaran els balcons en voladís així com les finestres corregudes per tal de mantenir l'actual composició de la façana del carrer, basada en obertures aïllades sense elements en voladís.
- Unitat parcel·lària: s'evitaran les agregacions parcel·làries per tal de mantenir la composició de façanes estretes característica del carrer de la Bona Sort.





C-02 CARRER MAJOR

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Nucli urbà de Prats

COORDENADES UTM: 419.923, 4.651.279

ÈPOCA: Segles XVIII-XX


ÚS ACTUAL: diversos

RÈGIM JURÍDIC: -

DESCRIPCIÓ

El carrer Major està situat al sector nord del nucli urbà, entre la plaça Vella i la carretera C-154, al seu pas pel nord de cal Camps.

Es tracta d'un carrer amb una orientació sud-nord, lleugerament ascendent i que fa una petita curvatura. Les cases, de tipologia urbana, estan situades a banda i banda del carrer i estan formades majoritàriament per planta baixa, primer pis i golfes o segon pis, amb dues obertures per planta i teulades de doble vessant amb aigües al carrer. Tot i que algunes cases s'han reformat profundament, moltes conserven l'estructura original, i en alguns casos les obertures, sovint emmarcades amb pedra treballada, bisellada o motllurada. L'estil de les cases que formen el carrer és heterogeni, ja que tot i tenir un origen comú del segle XVIII o anterior, algunes han estat reedificades o molt reformades als segles XIX i XX, modificant d'aquesta manera el seu aspecte exterior i incorporant nous materials.



EMPLAÇAMENT E. 1:3.000



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Conjunt

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració




CONDICIONS ESPECÍFIQUES

En el conjunt del Carrer Major es protegirà com a elements que es consideren la base de la coherència i uniformitat del conjunt els següents elements:

- Composició de façana: es mantindran aquelles obertures emmarcades amb pedra treballada, bisellada o motllurada, i s'evitaran les baranes massisses o opaques en els balcons, intentant buscar sempre, la màxima similitud amb les baranes de forja que caracteritzen actualment la major part dels balcons del carrer. També s'evitaran les finestres corregudes, per tal de mantenir la composició actual de petites obertures.

- Tipologia: es mantindran les cobertes de doble vessant amb aigües al carrer.





C-03 CARRER NOU

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ: Nucli urbà de Prats

COORDENADES UTM: 419.923, 4.651.279

ÈPOCA: Segles XVIII-XX

ÚS ACTUAL: diversos

RÈGIM JURÍDIC: -


DESCRIPCIÓ

El carrer Nou està situat al sector nord-est del nucli urbà, entre la plaça de cal Xiquet i la plaça de la Roca Xica.

Es tracta d'un carrer recte, amb una orientació sud-nord i lleugerament ascendent. Les cases, de tipologia urbana, estan situades a banda i banda del carrer i estan formades majoritàriament per planta baixa, primer pis i golfes amb dues obertures per planta i teulades de doble vessant amb aigües al carrer. Tot i que algunes cases s'han reformat profundament, la majoria conserven l'estructura original, i les obertures, en molts casos emmarcades amb pedra bisellada.

Al llarg del carrer es van trobant portals i finestres amb llindes amb inscripcions, la majoria dels casos formades per la data de la construcció. Aquestes dates, totes de la segona meitat del segle XVIII, tenen en molts casos l'anagrama del cor de Jesús o una simple creu intercalats. Se'n troben en els números 2 (1765, 1770 i 1784), 9 (1774), 10 (1788), 11 (1770), 12 (1776), 15 (1770), 30 (1768), 35 (1793), 37 (1792) i 54 (1792).

Les cases que actualment formen el carrer Nou van ser edificades durant la segona meitat del segle XVIII, tal com ho indiquen nombroses llindes datades al llarg del carrer, que són majoritàriament de la dècada de 1770 a l'inici del carrer, de 1780 a la part central i de 1790 a l'extrem final. Tot i així, tenint en compte les dimensions de Prats de Lluçanès abans que fos incendiat per les tropes felipistes l'any 1714, és probable que hi haguessin cases en aquesta ubicació anteriorment.



EMPLAÇAMENT E. 1:3.000



ESTAT DE CONSERVACIÓ

Es troba en bon estat de conservació.



CONDICIONS DE PROTECCIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ: Conjunt

FORMES D'ACTUACIÓ Consolidació
Conservació
Restauració



CONDICIONS ESPECÍFIQUES

En el conjunt del Carrer Major es protegirà com a elements que es consideren la base de la coherència i uniformitat del conjunt els següents elements:

- Composició de façana: es mantindran aquelles obertures emmarcades amb pedra treballada, bisellada o motllurada, i s'evitaran les baranes massisses o opaques en els balcons, intentant buscar sempre, la màxima similitud amb les baranes de forja que caracteritzen actualment la major part dels balcons del carrer. També s'evitaran les finestres corregudes, per tal de mantenir la composició actual de petites obertures.

- Tipologia: es mantindran les cobertes de doble vessant amb aigües al carrer.

